

1646.

1646

उर्दू संग्रह

पुस्तक का नाम चीनी मिट्टी और उर्दू

मरमुआल

लेखक का नाम गुलाम नबी लाहौर

प्रकाशन वर्ष 1922

आगत संख्या 1646

2/26

104049

214.2/2

16840.
122978

14.4/PRI 93 VAI:2

ॐ ओ३म *



पुस्तक-संख्या

२ ५/७८

पंजिका-संख्या

२९४६०/६.१२.२०१२

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां
लगाना वर्जित है । कोई महाशय १५ दिन से
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख
सकते । अधिक देर तक रखने के लिये पुनः
आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये ।



लाक प्रमाणीकरण १९८४-१९८५

[Handwritten signature]



1646

خاکہ مغرب شنیدہ ام رکشت
بچیل سال کاسہ چینی

عقلمند آدمی مٹی سے سو نکال سکتا ہے
چینی مٹی اور اس کے مصنف



حسین ہر قسم کے مٹی سے حالات درج ہیں۔ نیران پتھر میں
بیان بھی ہے جس سے چینی، برتنوں کا نمبر تیار کرتے ہیں۔ علاوہ ازاں
پارک کے سفید مٹی کا بیان بھی درج ہے

مرتبہ کارپردازان کارخانہ پیسہ اخبار لاہور

بار اول ۱۹۲۲ء میں

خدم اعلیٰ مرتبی پر پیشینہ تمام میان عسکریہ المجدید پرنسٹن طبع ہوئی

فہرست کتب چادر خانہ پستہ اخبار لاہور

کتب صنعت و حرفت	جلد اور آبادی	ہر مہرے چلو سے	کتب مذہب و تاریخ
ذخیرہ صنعت	ہر قسم کے روغن و وارنش	آچار چٹیاں	اردو ترجمہ کتب
دھرت حصہ اول	مصنوعی دوائیں	کتب عالم اسلام	الاقتصادی الا
حصہ دوم	اور سائیکل گانا	ترکوں کے ساتھ	ارض الہی فی
حصہ سوم	مٹی کے برتنوں پر کاج پور سٹا	طریق میں	تحقیقہ الروا
حصہ چہارم	نقل و حرکتی خانہ	سلطان فارح	شرح عقائد شفی
حصہ پنجم	ترسیب اللہ حاج	بنائے نسیم فی ذکر	زبور ایمان
حصہ ششم	سودھشی بنانا	نبی اکرم	مذہب اسلام
حصہ ہفتم	سبک کا کارخانہ	تاریخ شہی عثمانی	فیض الرحمن فی
حصہ ہشتم	کلید صنعت	پتھر اسلام	تسہیل القرآن
خاک پور کے	کافہ سازی	حضرت ابوبکر	اقوام ترکی
سٹینکل حالات	فرادہ حقیقت	صدیقی رضا	پوسٹوں کا کچا
چھریاں پیا تو بیا	گاندی کی تحریک	حضرت عمر رضا	چھپا
دباغت	راگر ہنرشن	تاریخ الجزائر	نامہ خسروان
علی سالون	گنجینہ امیرات	تاریخ افغان	سلسلہ الملوک
رنگینی چھپائی	آئینہ امیرات	حالات ایران	روزنامہ جہا بیا
روشنائی	خوان یغما	سفر نامہ مین بابا	رکبیت سنگھ
آتش بازی	بھوجن رکاش	قوان عثمانی	سفر نامہ عراق
سینٹ	رسالہ فوڈ رانی	انگلینڈ اسلام	سفر نامہ منگولیا

تمام کتب ملے کاغذ سے چادر خانہ پستہ اخبار لاہور

دیس باچ

یہ کوئی جہاں صنعت و حرفت کے دیگر شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں سائنس کے ذریعہ مٹی کے برتن بنانے کے کام کو معراج ترقی پر پہنچا دیا ہے۔ رنگت کے لحاظ سے کئی قسم کی مٹیاں معلوم کی گئی ہیں۔ یعنی سیاہ سفید۔ سرخ نند۔ بادامی جگے بنائے ہوئے برتن آگ میں بک کر نہ کورہ بالا رنگتوں کے ہو جاتے ہیں۔ غیر رنگت کے لحاظ سے کوئی سچکنی کوئی خستہ کوئی معتدل القوام ہوتی ہے۔ ان سب مٹیوں میں سب سے زیادہ قابل قدر چینی مٹی ہے جس کے بنے ہوئے برتن سفید جگے جھلکی اور نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ درجوں کے لحاظ سے چینی مٹی بھی کئی قسم کی ہے۔ ایک شفاف جس کے بنے ہوئے برتن نہایت نفیس جگے اور نازک ہوتے ہیں۔ یہ ایسی اعلیٰ قسم کی ہے کہ اس کے برتن روشنی کے مقابل اگر رکھیں تو دوسری طرف مادہ کی انگلیاں نظر آئے لگتی ہیں۔ اسی لئے لوگ اسے سچی چینی کہتے ہیں۔ دوسری غیر شفاف یعنی دھندلی مٹی جس کے دباؤ رکھائی نہیں دیتا۔ اس غیر شفاف مٹی کی بھی کئی قسمیں مثلاً غیری اور جی جو زردار ہوتی ہیں۔ سولی چینی جو بھدھی ایک پتھر نما چینی جس کی دوائیں اور سیاہی کی بوتلیں بنتی ہیں پھر ان سے اتر کر پائپ کھسے یعنی وہ سفید مٹی جس کے پائپ (تبا کو پینے کے انگریزی حقے) بنتے ہیں۔ گو یہ بھی رنگت میں سفید ہوتا ہے لیکن دھیری جگنی اور نیموٹ نہیں ہوتی بلکہ خشک اور خستہ ہوتی ہے۔

دوسری بات جس میں اہل یورپ قابل تعریف ہیں یہ ہے کہ ہر ایک قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء اور ان کے درجے معلوم کئے ہیں اور یہی ایک بات ہے جس نے مشرقی اور مغربی صنعت میں بن فرق کر دیا ہے۔ اہل مشرق بھی گو فریجا قریباً ہر ایک رنگت کے برتن بناتے ہیں مثلاً سرخ سیاہ دھیری

اور کئی مقامات میں زرد سی مائل سفید رنگت کے برتن بنتے ہیں۔ مگر مٹی کے
 کیمیائی اجزاء اور اجزاء کے درجے معلوم کرنے کی کسی اہل مشرق نے اب تک تکلیف
 گوارا نہیں کی۔ حالانکہ سیخو وری بات تھی۔ کیونکہ اس پر مٹی کی خوبی کا بہت
 کچھ انحصار ہے۔ اگر کیمیا گریا وہ شخص جسکو مٹی کے اجزاء اور اجزاء کے درجے
 معلوم ہوں تو خود ترکیب دیکر ایسی مٹی بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ
 والے اسکے بڑے ہونے ہیں اور کیمیائی ترکیبوں سے نہایت نئی اشیاء
 نکالتے رہتے ہیں۔ چین والے چینی مٹی کا خمیر ۲۰۔۳۰۔۴۰۔۵۰ بلکہ ۶۰
 برس میں تیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ خل زبالی زرد خام ہے کہ دازا خمیر
 اور پوتا برتن بنائے۔ اور اب تک بھی چین میں کم و بیش یہی طریقہ اور طریق
 عمل جاری ہے۔ مگر اہل یورپ نے علم کیمیا کے ذریعہ برسوں کے اس کام کو چند
 میں کر لینے سہارا ستہ نکال لیا۔ اہل مشرق ایک ہی لکیر کے فقیر بنے رہے
 اور یورپ میں سینکڑوں طریقے ایجاد ہو گئے۔ مشرق والوں نے جہاں
 کسی قسم کی مٹی کی کان معلوم کر لی بس اُسے ہی لجا دیا اور کچھ کڑی سی پر تیکہ
 لگا بیٹھے اور کھودتے کھودتے اُسے سخت التری کی تک پہنچا دیا۔ مگر کبھی یہ نہ کہا کہ
 کوئی اور کان بھی تلاش کر لیں۔ حالانکہ یورپ والوں نے ڈھونڈنے ڈھونڈ
 ایک ایک مقام میں بیسیوں کانیں معلوم کر لیں اور غیر ملک والوں کی خواہ
 سے بچ گئے۔ کیونکہ جو مٹی کسی زمانہ میں چین سے فرانس اور روس کو بھا
 کرتی تھی اور وہاں اُس کے برتن بنتے تھے وہی ہی مٹی آئرلینڈ میں
 صد ہا مقام میں معلوم کر لی۔ لیکن اہل مشرق سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ چین
 اور جاپان میں اس قسم کی سفید مٹی کی کانوں کا اضافہ کرتے۔ جس کی وجہ
 یہ ہے کہ مشرق والے کسی حیرت کو غلطی طریقوں پر نہیں کرتے نہ اُس میں
 جدت کرتے ہیں۔ بلکہ جو بات جس طرح پر باب داد سے چلی آئی ہے اُس
 طرح پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا مجال جو اس میں افراد و تفریط کر

ہم نے اس کتاب میں ہر قسم کے مٹی کے حالات قلم بند کئے ہیں جو معمولی برتن کے بنانے والی مٹی سے لیکر اعلیٰ درجہ کے چینی برتنوں کی مٹی تک ہے۔ ہر ایک کے کیمیائی اجزاء - اجزاء کے درجہ - مٹی کی شکلیں صورتیں اور جو کچھ اس سے بن سکتا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اُن مقامات اور کانوں کا پتہ لکھا ہے جہاں سے کسی قسم کی مٹی نکلتی ہے۔ پھر اُن کو دہونے صاف کرنے اور ذخیرہ کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور اخیر پرانگہ مٹی اور چینی مٹی کا مقابلہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ کس کو شرف حاصل ہے۔ الغرض ہمارا یہ کتاب اُن لوگوں کیلئے بہت ہی مفید ہے جو مٹی کے برتن بنانے کا کام جاری کرنا چاہیں۔ کیونکہ اُن کو اس کتاب سے ہر قسم کی امداد مل سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو، ابابہ پر مشتمل کیا ہے اور اُن بالوں میں چینی مٹی اور اس کے تعلقات کے متعلق ہر قسم کی انفارمیشن نہایت مفصل درج کی ہے جو شخص اسے غور سے مطالعہ کر لے گا وہ ہر قسم کی مٹی کے متعلق وسیع معلومات حاصل کر لے گا۔ کہ کس قسم کی مٹی کہاں مل سکتی ہے اور وہ کس کام آسکتی ہے اس کے اجزاء کیا ہیں۔ چینی مٹی کے تعلقات میں سے ایک فلسفہ بھی ہے جو مدت تک لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ کیا شے ہے اور کہاں پیدا ہوتا ہے اور کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے متعلق بھی اس میں خوب بات کی اور اس کے حالات سمجھے ہیں کہ یہ کس کام آتا ہے اور اس کا چینی مٹی سے کیا تعلق ہے۔ کاؤن جو چینی مٹی کا نام ہے وہ جس طرح تیار کی جاتی ہے اُس کا نسخہ اچھی طرح لکھ دیا گیا۔ الغرض مٹی کو زمین سے کھود کر نکالنے سے لیکر اس کے چینی کے برتن بنانے تک کل اعمال اچھی طرح درج کئے ہیں۔ کیونکہ چینی مٹی اور فلسفہ بار پیلے کان سے کھود کر نکالنے ہیں۔ پھر ان میں داغ دہے تراش کر جدا کرتے ہیں۔ پھر مہینوں کے ذریعہ بچھتے اور بار بار لک کر دیکھتے ہیں پھر تالابوں میں بھر کر نہر کی دھار کے ذریعہ دہوتے ہیں تاکہ چینی مٹی نلک اور

کنکر وغیرہ الگ ہو جائیں۔ پھر اس کو گھومتے ہیں تاکہ برقی کی طرح ہو جائے
بعد ازاں اس کو خمیر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تیزاب نمک کے ذریعہ پتھر کے سنگ پر
کوٹا لیتے ہیں اور پھر پیستہ ہیں۔ بعض موقعوں پر خمیر میں سوڈا یا پوٹاش یا دوا
شامل کرتے ہیں جنکی مدد سے آگ میں پختے وقت غلہ پارفل کر ایک ذات ہو
ہے اور برتن کا حجم مضبوط اور ٹھوس ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں چھال چھال چھو
برتن بنانے کے کال خانے ہیں ان کے پتے بھی درج ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ چینی مٹی کو زمین سے گھونڈنے اور خمیر کرنے والے لوگ الگ ہیں اور بڑے
برتن بناتے ہیں وہ لوگ الگ ہیں۔

قصہ مختصر اسی طرح کے مکمل حالات اس کتاب میں درج کئے گئے
جو عوام کے معلومات کے مفاد کا باعث ثابت ہونگے۔ والسلام

العبد

بابو غلام نبی پشتر سفیری ڈاکخانہ لاہور

کلمے کا بیان لفظ کلمہ کی تشریح۔ اقسام خصوصیات

کلمے ایسی جگہ اور نرم مٹی کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے دبائے پر ہر قسم کی شکل اختیار کر سکے اور آگ دینے سے ہمیشہ کلمے پتھر کی مانند سخت ہو جائے۔ یہ ایٹنگو کس لفظ نگار ایک سے بنایا ہے۔ جس کا مصدر ریوٹا نک لفظ کیلون ہے۔ جس کے معنی چکنے کے ہیں۔ یہ شے کم و بیش دنیا کے ہر حصہ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن جزائر برطانیہ میں کئی قسم کی بافراط ملتی ہے۔ یہ ایک قسم کی خستہ اور بوسیدہ چٹانیں ہیں جو درواریام سے خستہ مٹی کی شکل بن گئی ہیں جو ملائم غیر شفاف اور چکنی ہوتی ہیں۔ اگر پانی سے خمیر کیا جائے تو چکنی مٹی کی طرح لپیدار خمیر ہوتا ہے۔ کلرن اگر بکچل سوسائٹی نے ۱۸۴۹ء میں اس کے متعلق رپورٹ کی تھی کہ یہ مٹی خمیر کر کے کھانے اور آگ میں بکھانے کے بعد بہت سخت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر بجھتے ہوئے کبھی اسے ٹکرا دیں تو اس میں سے چمکا کر لکھتی ہیں۔ کیمیائی طور پر یہ البومینیا کا ہائڈریٹ سلیکٹ ہے اور البومینیا ڈائٹ البومینیم کا کشتہ ہے۔ کیمیائی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ کلمے میں ۸۴ فیصد ہی آکسیجن ہوتی ہے۔ کلمے میں بہت سی اسٹیمپلی ہوتی ہوتی ہیں جن میں نوآب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہی اس کے رنگ کا جزو اولیٰ ہے۔ چونکہ کلمے میں اس قسم کے اکائیڈ (کشتے) ملتے رہتے ہیں۔ اس لئے جب اسے سوئنگھیں یا اس پر پانی ڈالیں تو اس میں سے ایک خاص قسم کی بو آیا کرتی ہے۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ کلمے میں نباتاتی اجزاء کی ملاوٹ ہے۔ عام کلمے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور کوئی چمک نمایاں نہیں ہوتی لیکن نرمی اس قدر ہوتی ہے کہ ناخن کے دبائے سے نشان بن جاتا ہے۔

کے میں جو ہر برائے ہوتے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ بہت سے مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ مثلاً بادامی زرد۔ گہری نیلی۔ سبز سرخ۔ بھوری اور سفید جو ملک چین میں پائی جاتی ہے۔ کھلے کی مانند اور کبھی شے اس کے ایسی نہیں پائی گئی جو آگ اور پانی کے اثر سے اپنی حالت کو بالکل ہی مختلف صورت میں بدل دے۔ جو نکلے پہاڑی چٹانوں سے پیدا ہوتی ہے۔ خاص کر گرنیٹ اور فلسفائر سے (یہ دونوں سنگ مرمر کی قسمیں ہیں) اس لئے اس میں ڈھبی اجزا ہائے جلتے ہیں جو ان پتھروں کی کیمیائی ساخت میں ہوتے ہیں لیکن چونہ پوٹاش، سہ ڈا اور گنیشیا وغیرہ۔ چونکہ اس میں ایہ مٹی کا جز زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ پانی کو بہت جذب کر سکتی ہے جتنے باعث یہ چکنی نرم اور بیکدار ہوتی ہے اور جب سوکھ جاتی ہے تو بڑی آسانی سے ناخن کے ذریعہ اس پر جلا دیا جاسکتی ہے۔ ہر قسم کے کھلے میں آگ میں بیکنے کی خاصیت نہیں۔ خواہ آگ کتنی ہی تیز دی جائے۔ لیکن اس میں انکلی کا جز بہت سا ملا دیا جائے تو پھر یہ کاپرچ کی طرح گل جائے۔ کھلے کو اگر پانی میں ڈالی تو یہ پانی میں مل کر نرم خمیر ہو جاتا ہے۔ لیکن نکل یا مسرعی کی طرح پانی میں کیمیائی حل نہیں ہوتی بلکہ متعلق اور الگ رہتی ہے اور خمیر شدہ مٹی جب آگ میں سرخ کی جاتی ہے تو باہر ہو جاتا ہے اور یہ پتھر کی طرح سخت ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کھلے (مٹی) کی اتنی اقسام ہیں کہ سواریں کے کارخانہ برتن سازی کا ڈاکٹر سٹربرگ نیارٹ ایک فہرست میں ۱۵۵ کے قریب اس کے اقسام بیان کرتا ہے۔ جن میں سے ۲۸ قسمیں صرف چینی مٹی کی ہیں۔ جو دنیا کے اکثر حصوں میں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ سٹر جارج مارنے مٹی کے مختلف نمونوں کی ایک کتاب بنائی ہے جس میں اس کے کھلے کے نمونے درج کئے ہیں اور ان میں سے بہتوں کے مرکبات بیان کئے ہیں

لیکن ان سب مختلف اقسام میں ایک اصولی خاصیت یکساں پائی جاتی ہے اور شاید یہی اسکی اصل کیجائی ہے یعنی ہر ایک قسم کی سٹی آگ میں یک کر پھتر کی مانند تخت ہو جاتی ہے۔

سٹرٹام لسن کہتا ہے کہ یہ خصوصیت نہایت حیرت بخش ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک سٹی کا ٹکڑا الیس نو آب دیکھیں گے کہ یہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے اور چٹکی میں دباؤ سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں پانی ملا دیں تو یہ ٹکڑا رہنے جاسکتی۔ اور پھر اسے جس شکل پہ چاہیہ کر لو۔ اسی خاصیت کی وجہ سے کاریگر اسے ہر شکل میں لے جاسکتا ہے۔ اب اسے آگ میں خوب پکاؤ۔ پس پانی نکل جائیگا اور شے پھتر کی مانند تخت ہو جائیگی۔ اب اس میں بچکس نہیں ہوگی اور اس لئے یہ نرم مٹی نہیں کہلائی جاسکتی۔ بلکہ یہ اب پختہ اور ہی بن جائیگی۔ کیونکہ یہ اب لوٹی اور مٹی جاسکتی ہے۔ لیکن بچکدار یا موم کی طرح نرم نہیں ہوگی۔ ٹالسن صاحب فرماتے ہیں کہ گو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ مٹی کا موم کی مانند نرم اور بچکدار ہونا اور آگ کے تواسے اس کا پھتر کی مانند تخت ہو جانا فرات کی نزدیکی اور دوری پر منحصر ہے۔ اگر ذرات قدرتی طور پر ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہوں گے تو وہ شے بچکدار ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کیساتھ منطبق ہو جائیں تو وہ شے نہایت سخت ہو جائیگی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ قدرت کے اس راز کو ہم اس وقت تک بالکل نہیں سمجھ سکے کہ پانی سے خمیر کرنے پر ذرات کیوں دور دور ہو جاتے ہیں کہ مٹی بچکدار ہو جاتی ہے اور پھر آگ دینے سے وہ ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک ہو جاتے ہیں کہ وہی بچکدار شے پختہ کیلئے نہایت درجہ کی سخت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مٹی کو خوب زور سے دبا دیں یا ایک جا کریں تو پھر یہ ایسی سخت کیوں نہیں ہو جاتی۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ وہ اسے اس از

نچر کو بھی ان پر مشک نہیں فرمایا اور سانس اس بارہ میں باکل خاموش
 ہے۔ مٹی کو اگر ہوا میں خشک کریں یا سخت آگ کا تاؤ دہریں تو یہ زبان سے
 چپکا کر لیتی ہے۔ کیونکہ اس میں تری جذب کر لینے کی قوت ہوتی ہے۔ اور
 چونکہ مٹی میں نباتاتی اجزاء۔ روغن لفظ۔ دھاتی کثبات خصوصاً کشتہ فولاد
 پائے جاتے ہیں۔ نیز مختلف اقسام کے نمک اور بنیادی مادے ہوتے
 ہیں اسلئے بہت سی اشیاء کے برتنے میں استعمال ہوتی ہے۔ گلے یا تو
 تیلی ہوتی ہے یا چونہ دار اور ان دونوں اجزاء سے اول سے بہت سی
 مختلف اقسام کی مٹیاں بنی ہیں جنہیں سے ذیل کے دو اقسام بہت مشہور
 اور عام ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لوم ہے۔ جس میں مٹی ریت۔ اور
 نباتاتی اجزاء شامل ہیں۔ یہ درمیانی سدا کے کی نسبت کم سخت لیکن ریت
 کی نسبت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پانی ڈالنے سے کسی قدر نرم ہو جاتی ہے
 اور چپکے لگتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو کھکے کی نسبت زیادہ سخت
 ہوتی ہے۔ جب اس میں چونہ۔ لوہا اور دیگر دھاتی کثبات ملائے جاتے
 ہیں تب یہ سخت آہن پر گھسکتی ہے اور گلی کر سیاہ سخت شے بن جاتی ہے
 جب اس میں معمولی نمک شورہ سلفیٹ (جزو کبریتی) یا فاسفیٹ۔
 (جزو ناری) موجود ہوتے ہیں تو کھنے کے زیادہ قابل ہوتی ہے۔ بعض اقسام
 مٹی سوئے کاموں میں برتنے جاتے ہیں۔ جیسے اینٹ کھیریل یا چونکے۔
 (فرش کی چورس اینٹیں)۔ اگر اس میں حل ہونے والے نمک موجود ہوں
 تو یہ آگ میں پگھلی ہوئی مٹی کی سطح پر نمایاں ہوتے ہیں۔ مٹی میں جب نسبت
 سے ریت یا چونہ ہوتا ہے اسی نسبت سے اہل زراعت سخت یا نرم مٹی
 کہتے ہیں۔ ایک اور قسم کی مٹی ہے جسے مارل کہتے ہیں یعنی چونہ ملی ہوئی مٹی
 اگرچہ بعض لوگ غلطی سے اس مٹی کو بھی مارل کہہ دیتے ہیں جس میں چونہ شامل
 نہیں ہوتا۔ ہر ایک مٹی جس میں کھلے اور چونہ ملا ہو کھلے مارل کہلاتی ہے لیکن

جب چونہ کی مقدار زیادہ ہو تو اُس وقت اُسے مارل کہلے کہتے۔ ایک اور قسم کی مٹی کو شیل مارل کہتے ہیں۔ اس میں صدف اور گھونگول کا مازہ موجود ہوتا ہے۔ چاک مارل اور یاس مار وغیرہ بھی اسی طرح ایک قسم کی شیاں ہیں۔ جن مٹی میں چونہ کی خاصیت والے پھر موجود ہوں یا اس مارل کہلاتی ہے اصلی مارل کا خاصہ ہے کہ جب یہ خشک ہو تو دبانے سے بہت جلد ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور زیادہ دباؤ سے پودر بن جاتی ہے۔ شیل اور کھلے سلیٹ ایک قسم کی سخت شیاں ہیں اور کھلے کی مانند غیر خالص سلیٹ آف ایوینیا ہیں جو تہ آب پانی جاتی ہیں باز میں کے عین میں کوئلوں کی ہنونی کے نیچے پانی جاتی ہیں یا کھارسی پانی کے اندر ہوتی ہیں۔ اور اسی لئے حرارت اور دباؤ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔

بروفیسر بیج۔ کھلے مارل و شیل میں اس طرح فرق بیان کرتا ہے کھلے ڈلدار اور قابل شکل پذیر ہوتی ہے۔ مارل بھر بھری ہوتی ہے۔ اور شیل پتلی پڑت دار ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ سابق زمانہ کا خشک شدہ بحر ہے بلحاظ مختلف اجزاء کے اسکی مختلف صورتیں اور نام ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک وہ جس میں چونہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس میں ریت ہوتی ہے۔ اور ایک وہ جس میں لفظ ملا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کھلے سلیٹ انگلینڈ میں بہت ہوتی ہے۔ خاص کر شمالی ویلز میں اس کے بہت کارخانے ہیں۔ بعض گہرے سمندر میں کھلے نہایت نرم ملائم اور باریک نہ نشین ملتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی دور دراز جگہ سے آتی ہے اور ایک مومندہ درانے سے آ رہی ہے۔ موج کے پھیڑے چٹانوں کو چٹنا چور کرنے ہوئے اپنے ساتھ دو رنگ بہا لیا جاتے ہیں اور وہ چور شدہ چٹانیں سمندر کے کھارسی پانی میں رگڑ کر کھاتی ہوئی باریک ہوتی جاتی اور پانی کی نہ میں میٹھی جاتی ہیں اور چونکہ اسکی ہولی نہ سمندر کی نہ میں جمی ہوئی ملتی ہے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل

ایک عرصہ دراز سے جاری ہے۔ یہی حال بعض جینیلوں کی تہ اور دریاؤں کی ڈیلوں کا ہے مگر بیت اس میں بلکہ اس کو موٹا کر دیتی ہے۔ بعض دھاتوں کے ذروں کی آمیزش سے اس کی سختی اور رنگ مختلف درجوں اور مختلف اقسام کے ہو جاتے ہیں مثلاً لوہے کی آمیزش سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے جیسے کی آمیزش سے رنگ زرد اور خستہ بن زیادہ ہوتا ہے۔ سیسے کی آمیزش سے رنگ سبندورمی اور نرم چمکدار ہوتی ہے۔ کوبالٹ کی آمیزش سے رنگ نیلا اور خستہ بن زیادہ ہوتا ہے وغیرہ۔ ذیل میں ہم ویلز کے پیدا شدہ چھت پہ ڈالنے والی مٹیوں کے اجزائے کیمیائی کا حال درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائیگا کہ اس میں کیا کیا اشیاء شامل ہیں اور کس کس مقدار کے ہیں۔

سلیکا	۵۰ - ۶۰	اکسجن	۲۰ - ۲۲
ایوینیا	۴۰ - ۱۹	"	۱۹ - ۴
آئرن	۸۰ - ۷		۷۴ - ۱
چونہ	۱۲ - ۱		۲۲ - ۰
گنیٹیا	۲۰ - ۲		۸۸ - ۰
پوٹاش	۱۸ - ۲		۵۴ - ۰
سوڈا	۲۰ - ۲		۵۷ - ۰
پانی	۳۰ - ۲		۷۱ - ۲

مٹی کی مختلف اقسام میں سے ذیل کی اقسام بہت ہی کارآمد ہیں۔ اور کھاروں کے مختلف کاموں میں ہمیشہ ہمیشہ برتے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قسم اپنی خصوصیات کے سبب متمیز ہے۔ برک کچے جس کے گٹے اور دیگر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ بزرگ کھاروں کے پڑاؤں اور اینٹوں کے کارخانوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ فائر کچے جس کے غورکھی برتن برتنوں کے باندھان مرٹھانوں کے ڈبے اور فائر برک (آئشی اینٹیں) بنتی ہیں۔ آئشی اینٹیں جینیلوں اور

انگلیٹھوں اور کراخ نکالنے کی بھٹیوں میں لکائی جاتی ہیں نیز بڑوں کے اندر لکائی جاتی ہیں کیونکہ سخت آگ کے تاؤ سے یہ خراب نہیں ہوتیں۔

باب دوم برک کلمے۔ اسکے مرکبات اور خصوصیات

برک کلمے جس کا مختصر ذکر تجھے گذرا غیر خالص سیلیٹ آف الیومینا ہے جو پوائنڈہ سنگڈم میں ہر جگہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ یا تو جھیلوں یا پڑیٹھ اور دریاؤں کے اندر کمند رکی نہ میں سکے جسے برون لومی کہتے ہیں معمولی اینٹوں کے بنانے میں اکثر استعمال کی جاتی ہے اور اسی نسبت سے اسے اینٹ کی مٹی کہتے ہیں لیکن اینٹیں مختلف اغراض و مقاصد کیلئے مختلف مرکب مٹی کے بنائے جاتے ہیں۔ برک کلمے کی بڑی بھاری کان، برفانی زمانہ کی دلی ہوئی چٹانیں ہیں۔ یعنی وہ زمانہ جب روئے زمین پر برف کے تودے ہر جگہ پیٹاروں کی طرح موجود تھے تو ان کے نیچے پتھروں کی جو چٹانیں آ کر دب گئی تھیں وہ برف کے بوجھ اور پانی کی لاگ سے برک کلمے بن گئیں۔ ایسی مٹی پوائنڈہ سنگڈم بھی کہلاتی ہے۔ بعض جگہ اس مٹی نے زیادہ دباؤ کے سبب سیلیٹ کی صورت اختیار کر لی ہے اور شکل یہ بر خاصیت اس میں سے بالکل محدود ہو گئی ہے یعنی مٹی کو پانی سے گوندہ کر جو مطلوبہ شکل پر لے آتے ہیں وہ چٹنی اور نرم مٹی کی خاصیت ہوا کرتی ہے لیکن بعض جگہ کی مٹی ایسی سنگین اور سخت پائی گئی ہے کہ وہ ٹیر کرنے سے نرم اور لچکدار نہیں ہوتی۔ اس کی وہ جو حقیقتوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بوجھ کے تلے دب جائے وہ مٹی سخت ہو گئی ہے۔ بعض جگہ کی مٹی نہ تو زیادہ نرم اور چٹنی ہے نہ زیادہ سخت ہے بلکہ ان دونوں حالتوں کی درمیانی صورت میں ہے۔ بعض

قیمتی اور زیادہ کارآمد مٹیاں طبقات الارض کے حال جاننے والوں نے نہایت گہرے طبقوں میں معلوم کی ہیں جو بہت گہری زمین کھود کر اوپر لائی جاتی ہیں اور وہ چٹانوں کی مانند سخت ہوتی ہیں لیکن جب ان کو کوٹ کر باریک کرتے ہیں اور باقی کیسا تختہ اس کا خمیر کرتے ہیں تو وہ ملائم اور اشیا بنانے کے لائق ہو جاتی ہے۔ جینی زیادہ دیر تک مٹی بھیکگی رہے اور لڑتی رہنے اتنی ہی زیادہ مضبوط اور باندھ رہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ مٹی کو سال سال دو دو سال بھگو رکھتے ہیں۔ معمولی اینٹ بنانوالی مٹی میں موٹی اور بقیہ عمدہ مٹی ہوتی ہے جس میں ذیل کی اشیا قدرتی طور پر شامل ہوتی ہیں۔ ریت۔ لوہا۔ چونہ۔ ٹکیشیا۔ معدنی نمک۔ کھاری مادے اور اور بہت سی اشیا۔ ان میں سے اشیا نہایت باریک ساخت کی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب خاص خاص جگہوں کی خاصیت کے سبب ہوتی ہیں اور اپنی خاصیت سے خاص خاص مطلب میں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی کسی کان میں مٹی کے اندر لوہا زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے اور کسی جگہ کی مٹی کے اندر ٹکیشیا زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور ان ملاوٹوں کے سبب یہ مٹی جہاں کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ جب اینٹیں بنانے کیلئے مٹی درکار ہوتی ہے تو نندڑن کلمے اور کلمے شیل کلمے مٹیوں میں موٹاریت اور کوئلہ کی راکھ ملائی جاتی ہے جس سے اینٹیں نہایت مضبوط بنتی ہیں۔ لیکن ان ملاوٹوں کی مقدار مختلف اعراض پر منحصر ہے یعنی جس مطلب کیلئے اینٹیں بنانی ہوتی ہیں اُس کے موافق ریت اور راکھ کم و بیش ملائی جاتی ہے۔

ایک تجربہ کار شخص جس کا نام انسٹیٹوٹ ہے کہتا ہے کہ مٹی میں اگر وہ فیصد سیلیکا ملا دیا جائے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قائم النار اینٹ بنتی ہے لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ الیومینا کے سبب اینٹ کی سختی اور کڑھکی ہو اگر تھی ہے ورنہ سیلیکا میں اتنی سختی نہیں ہوتی۔ اگر مٹی میں لوہے کا جزو یا کھاری مادہ موجود ہو تو زیادہ آگ کا ناکھانے سے مٹی پھل کر ایک ٹھوس گھنٹہ سا

بن جاتی ہے جس پر دانت کی چمک نمایاں ہوتی ہے۔ اگر لہا کم ہو یا چونہ بھی بوجھ
 ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا اور اگر مٹی میں چونہ کا مادہ موجود ہو تو آگ دینے سے
 چونہ پیدا ہو جائیگا ایسی مٹی کی جھٹے بنالیں وہ یک کر سخت ہو جائیگی لیکن
 ہوا لگنے سے اس میں ملائمت پیدا ہو جائیگی جب مٹی میں ایوینیا موجود ہو
 ہے تو یہ تاؤ سے پگھلتا نہیں بلکہ اس کے ذرات سلیکا اور فلکس کو جسے ایک
 دوسرے کیساتھ گہرے پیوست ہو جلتے ہیں۔ جب ایوینیا بہت زیادہ ہوتا
 ہے تو اس مٹی کی جھٹے بناؤ پگھک جاتی ہے۔ کیونکہ آگ کے تاؤ سے اس کی
 رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ تاؤ سے مٹی پگھل کر کٹانگی کی طرح ایکثات
 ہو جائے تو یہی اینٹیں سخت ہو جاتی ہیں مگر یہ حالت زیادہ تر اس مٹی کی ہوتی ہے
 جو نرم اور ملایم ہوتی ہے اور جو قدرے موٹی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔
 اور اگر زیادہ تاؤ دکھائیں تو اس طرح نہیں پگھلا کرتیں۔ تاؤ دکھا کر اینٹوں کا حجم
 ا فیصد ہی پگھک جاتا ہے۔ اینٹوں کا یک کر سخت اور مضبوط ہونا مٹی کے خالص
 ہونے پر منحصر نہیں ہے مٹی چاہے کسی ہی خالص ہو لیکن تازہ خمیر شدہ مٹی کی
 نسبت جو مٹی زیادہ دیر تک بھٹی رہے بلکہ سڑنے کی نسبت تک سبج جائے وہ
 زیادہ سخت اور مضبوط ہوگی۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں کہ مٹی
 کا رنگ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ سفید۔ سیاہ۔ سرخ۔ زرد۔ سبز اور نیلا اور یہ سب
 ان دانتوں کے ملائیم کے سبب ہوتا ہے جو اس مٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہیں
 اگر مٹی میں لوہا بالکل نہ ہو تو یک کر مٹی کا رنگ سفید ہو گا۔ یہ حالت بہت ہی کم ہوتا
 کرتی ہے۔ اگر لوہا موجود ہو تو آگ کا تاؤ دکھا کر مٹی کا رنگ بادامی۔ سرخ۔ گہرا سرخ
 سیاہ۔ سرخ سیاہی مایل ہو جاتا ہے اور یہ اختلافات لوہے کی کمی بیشی پر منحصر
 ہیں یا آگ کے تاؤ کی زیادتی یا کمی پر۔ جس مٹی میں لوہے کی مقدار کم ہو تو خمیر
 کرنے میں آہنی ذرات پانی سے مل کر تحلیل لیمیاٹی کی وجہ سے زرد رنگ پیدا
 کرتے ہیں۔ بھورے رنگ کی مٹی میں فی صد ہی ایسا ۱/۱۰ لہا ہوتا ہے اس لئے

آگ کے مختلف تاؤ سے اس کے مختلف رنگ نمایاں ہوتے ہیں مثلاً ہلکا بادیامی گہرا بادیامی اور جس سٹی میں ۲ سے ۱۰ یا ۱۲ فیصدی لوہے کے ذرے ہوتے ہیں اس کا رنگ نیارہی بازو سُرخ مایل ہو جاتا ہے۔ سُرخ سٹی میں چونکہ لوہا فیصدی ۲ بہ حصہ ہوتا ہے اسلئے ایسی سٹی تاؤ کھا کر چمکیلی سُرخ ہو جاتی ہے جس کی خورہی برتن اور دیگر سُرخ رنگ کی اشیاء بنتی ہیں۔

سٹرلنے ایک کتاب مرمت کی ہے جس میں اُس نے ایک فہرست اس قسم میٹوں کی دی ہے جو ہاتھوں کے اختلاف سے مختلف رنگ پیدا کرتی ہیں ماکاجر بہ ہے کہ اگر وہ فیصدی کاٹک گنیشیا کو سُرخ سٹی کیا تھہ بنا کر دیکھاویں تو بالکل جاتی رہی کیونکہ ڈابل سلیکیٹ آف آئرن اور کھارسی سٹی کے سبب رنگ لٹ جاتا ہے۔ پروفیسر ڈونلڈ سن بیان کرتا ہے کہ جس سٹی میں ۶ فیصد سلیکا اور ۱۰ فیصدی الیومینیا موجود ہو وہ سٹی اینسٹ بنانے کیلئے زیادہ موز ہے۔ یہ فہر کے مختلف رنگ کی اینسٹوں کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ان ذیل کے مختلف اجزاء مختلف مقدار کے ہوتے ہیں۔

نمبر ۳	نمبر ۲	نمبر ۱
۳۰.۹۵	۲۶.۱۶	۲۴.۱۳
۵۰.۵۵	۱۶.۵۸	۱۳.۵۲
۸۰.۵۶	۸.۳۸	۷.۵۷
۵۰.۶۸	۱۰.۸۸	۳.۳۶
۱۰.۵۴	۲.۸۳	۱.۵۴
۱۵.۶۲	۵.۶۶	۶.۵۶
۵۰.۵۵	۱۵۵.۵۵	۱۵۵.۵۵

گوہ آگ میں یکٹ سے پہلے اینسٹ سوپ میں سکھالی جاتی ہیں تاہم ان میں نمی نہ رہی ہے جو آگ میں یکٹا سے بھاپ بکر اڑ جاتی ہے اور بھاپ کیساتھ کاربانک ایسڈ

نکلتا ہے جو کچھ تو اس چونے سے پیدا ہوتا ہے جو مٹی میں شامل ہوتا ہے اور کچھ کوٹوں
 کی راکھ سے نکلتا ہے اسی کاربانک ایسڈ کے ذریعہ سے نو شاد پیدا ہوتا ہے
 اینٹیں یا مٹی کی دیگر اشیا جب آگ میں اچھی طرح بیکالجاتی ہیں جو غائب اور
 کی سخت ہو جاتی ہیں کہ پھر پانی کیساتھ خمیر نہیں ہو سکتیں نہ کوئی نئی شے بنائی
 جا سکتی ہے نہ پیر بھی یہ اشیا سدا رہتی ہیں اور کم و بیش پانی جذب کر سکتی ہیں
 آگ میں پکائی ہوئی اینٹیں یا مٹی اگر کوٹ کر باریک کر لی جاویں تو بالست
 ڈکنر کہلاتی ہیں جو بغیر پانی کے مٹی کی ایک عمدہ مثال ہے (یعنی ایسی مٹی
 جس میں پانی بالکل نہ ہو) جس مٹی میں سلیکس کے اجزاء انہوں اُسکی اینٹیں
 یا برتن مضبوط نہیں ہوتے خالص مٹی کی بھی ہوئی استیا سوکھ کر کھٹ جاتی
 ہیں لیکن جس میں سلیکس کے اجزاء ہوں وہ بالکل نہیں چھٹتی نہ دھوپ میں
 نہ آگ میں وجہ یہ کہ جس مٹی میں پانی جذب کر نیکی طاقت زیادہ ہوگی وہ دھوپ
 یا آگ میں بھٹ جائیگی کیونکہ حرارت سے پانی خارج ہو گا تو مٹی کے جسم میں رطوبت
 پڑ جائیگی جب تک مٹی کے برتن پر کوئی زغنی پست نہ کیا جائے تب تک اسی کے
 برتن سے پانی جذب کرنے کی خاصیت دور نہیں ہوتی۔ کیونکہ مٹی خواہ کتنی
 ہی سخت آگ میں پکائی جائے یہ مادہ ضرور رہتی ہے کالج کی بوتلیں اس لئے
 پانی جذب نہیں کر سکتیں کہ اس کے سام بند ہوتے ہیں اور جو پانی اس میں
 ہوتا ہے وہ اسی لئے گرم ہو جاتا ہے اور پھر گرم رہتا ہے کہ ہوا اس میں کھلے
 طور پر آدورفت نہیں کر سکتی۔ مٹی کے برتن میں پانی اس لئے سرد رہتا ہے
 کہ بوجہ سدا رہنے کے پانی جو بھاپ کرگڑتا ہے حرارت کو بھی اپنے ساتھ
 اڑا لیا جاتا ہے۔ مٹی کی کچی اینٹیں جو دھوپ میں سکھالجاتی ہیں اور مکان بنانے
 کے کام آتی ہیں بہت قدیم زمانہ کی ایجاد ہیں جنکی ابتدائی تاریخ کا یہ اچھی طرح
 نہیں ملتا۔ بلکہ مصر میں مٹی میں بھوسہ ملا کر اینٹیں بنائی جاتی تھیں جو بھوسہ
 کے ملاپ کی وجہ سے دھوپ میں سوکھ کر پھٹا نہیں کرتی تھیں۔ مصر میں اینٹوں

کو اسلئے نہیں پکاتے سے کہ اس ملک میں بارش شاذ و نادر ہی ہوا کرتی ہے لیکن
کچی اینٹیں کفایت کرتی ہیں اینٹیں کچی اسلئے نہیں رکھتے تھے کہ انکو پکانا ضرور
نہیں تھا بلکہ اس لئے کہ ایسے خشک ملک میں جہاں بارش بہت ہی کم ہوتی ہو
پکانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔

بابل کا برج کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے جو کچی اینٹوں کی ایجاد سے ۶۰۰ سال
پہلے کلمہ ہے۔ بابل کے کندرات کے کھودنے سے مختلف اقسام کے مٹی کے ٹکڑے
نکلے ہیں جو مختلف کیلئے بنائے جاتے تھے مختلف مطلب براری کیلئے اینٹیں بنا
جاتی تھیں جن میں بعض پر احکام کندہ ہیں بعض پر داد و ستد کے معاملات
درج ہیں جو ہزار سال سے اسی طرح محفوظ چلے آتے ہیں کیونکہ اس ملک
خشک آب دہولنے انہیں خراب نہیں ہونے دیا۔

باب سوم

فائر کلے تقسیم استعمال اور شناخت اجزا

(فائر کلے) بھی یانی سے متاثر شدہ سلیکیٹ آف البوینیا ہے جس میں
معمولی اینٹوں کی مٹی کی نسبت ملاوٹیں کم ہوتی ہیں جس میں پگھلنے والے
اجزا بہت ہی کم یا بالکل نظر انداز ہوتے ہیں۔ پگھلنے والے اجزا سلیکا۔ لوہا اور
نیکلین مادے ہیں۔ اس لئے اس مٹی میں سخت ناؤ کا مقابلہ کرنے کی
خاصیت ہے۔ یہ نہ بھولتی ہے نہ پھٹی ہے نہ ٹکڑی ہے نہ سگڑتی ہے نہ اس کے
جسم کا بیرونی حصہ کل کر چکنا یا اوپر سے روغنی ہو جاتا ہے۔

سٹر جو کس ایک تجربہ کار شخص کہتا ہے کہ فائر کلے میں اول تو سلیکا
البوینیا ہوتا ہی نہیں اور جو ہوتا ہے تو بہت ہی خفیف ہوتا ہے جو ہونے

برابر ہوتا ہے فائر ککے کا سردی جسم کیسے قدر چکنا ہوتا ضروری ہے استعمال کے لحاظ سے یہ مٹی ۳ قسم کی ہوتی ہے ان میں سے سب سے اعلیٰ اور اول قسم کے وہ برتن بنائے جاتے ہیں جنہیں کلچ گالایا جاتا ہے - دوم درجہ کی مٹی مٹی کو ٹھالیاں بنائی جاتی ہیں جنہیں دہائیں لگائی جاتی ہیں اور فلا دخالص کیا جاتا ہے سوم درجہ کے فائر ککے کی وہ اینٹیں بنتی ہیں جو بڑا دوں اور بھٹیوں کے اندر لگائی جاتی ہیں - فائر ککے جزائر برطانیہ میں بکثرت پائی جاتی ہے جو کولمہ کی کان کے اندر سے نکلتی ہے اسی سے اس کا نام کولمہ کی تہ زمین سے مقام ڈوٹے کے کولمہ کی کان میں کولموں کی پیٹری سے اگر نیچے یہ مٹی بکثرت پائی جاتی ہے سب سے اچھی فائر ککے سٹور برج کی ہے جو کولموں کی تہ سے ۷۰ فیدم نیچے نہایت ڈلدار تہ میں پائی جاتی ہے سٹور برج کی فائر ککے جب نکال کر باہر لائی جاتی ہے تو پتھر وں کی طرف سخت اور سلیٹ باسیہ کا سا رنگ ہوتا ہے - جیسا یہ ہوا میں رکھی جاتی ہے تو چونکہ کی طرح خشہ اور بھر بھری ہو جاتی ہے پھر اس پانی میں خمیر کر کے جب آگ میں پکاتے ہیں تو بار دبا گیر و رنگ کا شعلہ جھوٹتی ہے - سٹور برج کے پاس اسکی تہ بکثرت پائی جاتی ہے اور چند انکھری نہیں ہوتی سی زمین کھودنے پر نکلتی ہے بعض دیگر مقامات پر یہ بہت دور تک ڈلدار تہ میں بھی ملتی ہے اور جب لوہا یا کچالو نکال کر باہر لاتے ہیں تو انکے ساتھ یہ بھی ملی ہوئی ہاتھ آتی ہے بعض مقام پر اس کی سوئی صاف منجم ہوتی ہے عام درجہ کے فائر ککے کان پر فی ٹن ۱۵ شلنگ قیمت پاتی ہے اور چوٹی کو نکالی بنانے میں کام آتی ہے وہ فی ٹن ۱۰ شلنگ کو فروخت ہوتی ہے - یہ دو قسم کے ہیں اسے ایمیل نے کیمیا کی جارح سے معلوم کیا کہ اس میں سلیکا ۸۰.۴۰ فیصد سے ۶۰.۵۰ تک ہوتا ہے - ایونیا ۲۵.۰۸ سے ۳۵.۰۸ تک آیرن آکسائیڈ ۳.۰۵ سے ۶.۰۲ تک انکلائن مادہ اور دیگر فضلات ۵.۶۰ سے ۳.۰۴ ہوتی ہیں ذیل کے درجے اعلیٰ قسم کے فائر ککے کی جارح کے ہیں -

اول

سلیکا ۶۳۷۴۰

ایلیمنیا ۳۱۶۰

آئرن آکسائیڈ ۳۰۶

انکلائز مٹی اور دیگر فضلاء ۱۵۹۰

۱۰۰۰

دوم

سلیکا ۶۵۱۰

ایلیمنیا ۳۲۶۲۲

پروڈاکسائیڈ آف آئرن ۱۹۹۲

چونہ ۳۵۱۴

مگنیشیا ۰۶۱۸

پوٹاش ۰۶۱۸

فاسفورک ایسڈ ۰۵۰۶

ارگنک اجزاء ۰۵۵۸

پانی جو اسکے اندر ہوتا ہے ۰۰۱۰

پانی جو یہ ہو سے جذب کرتا ہے ۲۵۱۸

۹۰۶۶

فائر کھلے یا کوئی دوسری مٹی ہو اگر اس میں مگنیشیا کا جزو موجود ہو تو اس کے قائم انار ہو نیکی خاصیت میں قدر سے فرق آجاتا ہے چونکہ سے اور زیادہ اور آئرن آکسائیڈ سے بہت زیادہ اور آئرن پوٹاش ہو تو پھر پچھ فرنی ہو جاتا ہے اگر ریت کا عنصر غالب ہو تو پھر بلا شک کی خاصیت نہیں رہتی یا برائے نام رہ جاتی ہے ملک انگلینڈ کے صوبہ ورمسم اور نارٹھیمبرگ میں کوئلہ کی کانوں میں فائر کھلے بکثرت پائے جاتے ہیں جگہ جگہ ۵ سے ۶ فٹ تک ڈالدار ہوئی ہے بسبب سے اسے فم کی اتنی مٹی کو ٹلوں کی نہ کے نیچے سے نکلتی ہے۔ ذیل کے نقشوں سے ان آسام کی مٹی کے اجزاء معلوم ہونگے جو نیوکیس میں سے چند میل مغرب کی طرف پائی گئی ہیں۔

سیلیکا بحال بقصدی ۴۳۵ سے ۶۶۵۹۶ تک

البونیا ۲۱۵۱۸ // ۵۰۵۰۹

آئرن آکسڈ ۵۱۹ // ۸۵۴

بانی و دیگر اجزا ۳۵۱۴ // ۱۵۵۱۰

گلاس کوئی فارم کے مٹی سب افضل ہے جو اس کے ذیل کے اجزاءوں سے ثابت ہے

سیلیکا ۶۶۵۹۸	سیلیکا ۶۵۵۲۰	وزن متناسبہ
البونیا ۲۶۵۰۸	البونیا ۳۳۵۴۱	سینٹھ ۳۵۸
چونہ ۵۸۴	چونہ ۵۳۲	اگلے مورگنٹائر کی گھاٹیوں میں
آئرن آکسڈ ۱۵۲۶	گنیٹا ۵۱۳	تمام دنیا میں ایک قسم کی فائرنگ
بانی ۵۱۴	آئرن آکسڈ ۵۴۴	سوتی ہے
۱۰۰۵۰۰	فاسفیٹ ۵۴۵	

۱۰۰۵۰۰

ڈاکٹر سمن کا بیان ہے کہ یہ مٹی آگ کا بہت تاد برداشت کر سکتی ہے یعنی ۴۰۰۰ درجہ فارن ہیت تک یہ تاد کھاتی ہے جس میں سخت لوہا کھل جاتا ہے۔ دنیا کی آتشیں مٹی کی اینٹیں سب سے زیادہ تاد کھا سکتی ہیں۔ کیونکہ آگ کے تاد میں یہ سکر دتی نہیں بلکہ پھیلتی ہیں جو ایک خاص خصوصیت ہے سفوفورڈ شائر میں ایک خاص قسم کی آتشیں مٹی ہوتی ہے جو کونلوں کی کان سے نکلتی ہے یہ بہت تاد کھا سکتی ہے اور اس لئے اس کے سگر بنائے جاتے ہیں۔ سگر ان ڈریلوں کو کہتے ہیں جن کے اندر مٹی کے برتن رکھ کر پزادہ میں لپکائے جاتے ہیں۔ پورا سگر ڈوں کو کوٹ کر باریک کر کے مارل (سفید رنگ کی مٹی) میں ملائے ہیں جو سبک پکانا لئے تنور یا بھٹی کا تاد بخوبی برداشت کر سکتی ہے لیکن فرانسیسی چینی کے برتنوں کو جتنا تاد دیا جاتا ہے اس سے یہ کم تاد برداشت کرتے ہیں۔ دینز میں ٹیکس و چینی کے برتن جو بنائے جاتے ہیں ان کو لپکانے میں اسفود سخت

۲/۵۷ جینی سٹی اور کے مصنوعات

۲/۵۷

1646

آگ کا تاؤ دیا جاتا ہے کہ سبکروہارہ تاؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے
سٹیفورڈ شایر میں جو مارل سیگرینا نے کے کام آئی ہے اسکے اجزا حسب ذیل ہیں

سلیکا ۶۶۶۱۶ یونیٹیا ۵۲۵۲۲۲ آئرن اکائیڈ ۵۳۵۳۱ چھوٹے ۱۵۴۲
گنیٹشیا ہڈ سے پانی ۴۵۲۵۲ x (۹۹۵۹۵)

سٹوربرج کا ایک بڑا کارخانہ جو اس بات کا وعیدار ہے کہ وہ سب خالص ترین مٹی
ہیٹا کر سکتا ہے وہ ذیل میں دو قسم کی مٹی کے اجزا کی فہرست درج کرتا ہے۔

نمبر اول نمبر ۲

سلیکا	۵۳۵۱	سلیکا	۶۸۵۹۱
یونیٹیا	۲۱۵۸۹	یونیٹیا	۲۸۵۹۲
اکائیڈ آف آئرن	۵۵۳	اکائیڈ آف آئرن	۵۲۳
چھوٹے گنیٹشیا	۱۵۵۹	چھوٹے گنیٹشیا	۵۵۸
حرارت کی وجہ سے	۲۴۸	حرارت کی وجہ سے	۱۵۱۶
مقدار میں کمی	۱۰۰۶۰۰	مقدار میں کمی	۱۰۰۶۰۰

ایک دوسرا کارخانہ اپنی بہترین مٹی کے جو کاپچ ساری کے کارخانہ میں استعمال
کی جاتی ہے دو نمونے پیش کرتا ہے جنکے اجزا حسب ذیل ہیں۔

نمبر اول نمبر ۲

سلیکا	۶۶۵۳۵	سلیکا	۴۵۵۲۹
یونیٹیا	۲۳۵۵۰	یونیٹیا	۳۵۵۲۶
اکائیڈ آف آئرن	۱۵۵۶	اکائیڈ آف آئرن	۲۵۳۶
گنیٹشیا	۶۱۲	ارگنک اجزا	۱۵۶۴
پانی دو گز	۸۵۱۰	چونہ	۵۱۵
احسن	۱۰۰۵۰۰	گنیٹشیا	۵۰۸
		دیکھا ۴۰۰	۰۰۰
		۱۳۱۱	۱۰۰۰
		۱۰۰۰	۱۰۰۰

باب چہارم

برتن بنانے والی مٹی - پایب کٹے

(برتن بنانے والی مٹی) چونکہ یہ مٹی برتن بنانے کے کام آتی ہے اس لئے پارٹھی کٹے کہلاتی ہے۔ اسکی اصل بہت اقسام کی ہے اور اسکی قیمتیں ہتھار ہیں۔ خالص مٹی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سفید رنگ دوسرا بکا بادامی رنگ جس میں نیلا مٹی کی جھلک ہو۔ یہ برتن بنانے میں بہت کارآمد ہیں کیونکہ نرم اور یکساں ہوتی ہیں اکثر زمین کے نیچے سے نکالی جاتی ہیں۔

پیرس کی بوسن کٹے جو اکثر لٹن کٹے کے نام سے مشہور ہے برتن بنانے میں بہت ہی کارآمد ہے۔ ان دونوں مٹیوں کا کچھ حصہ تو سمندر کی تہ کا پایا جاتا ہے اور کچھ حصہ نازہ بانی کا کیونکہ اس میں سمندر کی تہ کے صدف اور نازہ پانی صیپ سے جملے پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مٹیاں کم و بیش خالص ٹاڈر ٹیڈر سلیکیٹ آف البونیا ہیں۔ یوں تو یہ عام روئے زمین پر بکثرت پائی جاتی ہیں مگر انگلینڈ، ڈیلز اور سکاٹ لینڈ کے اکثر اضلاع میں بڑی افزائش سے ہیں۔ آئر لینڈ میں بھی بہت ہیں کیونکہ آئر لینڈ قدرتی طور پر ایک ایسا ملک واقع ہوا ہے کہ جہاں ہر قسم کی کانیں باضابطہ ہیں گو بعض جگہ کے سبب یہ علاقہ اب بھی کانوں اور کچی پیداوار سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ان مٹیوں کے رنگ مرکبات اور درجے بہت مختلف ہیں اسکے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ سفید سفید نزدیکی مائل زرد بھورا یا دھامی سبز سرخ اور سیاہ۔ سیاہ رنگ کے علاوہ باقی کے تمام رنگ اک ایڈ آف آئرن کی کمی بیشی سے ہوتے ہیں یا محض اسے رنگ اک ایڈ آف نیکنر کے سبب سے ہوتے ہیں سیاہ رنگ یا تو فضلہ مادہ یا سارہ بونی مادہ یا اگر گندہ مادہ کے سبب ہو سکتا ہے یا بہت سخت کچر سے۔ جب مٹی زیادہ ستر جاتی ہے تب پیدا ہوتا ہے

یا برتنوں کو پکتے وقت دھواں لگ جائیے پیدا ہوتا ہے
برک کھلے (وہ مٹی جس سے اینٹیں بنائی جاتی ہیں) کی نسبت یہ مٹی زیادہ چکنی
زیادہ زمان سے چپکنے والی زیادہ پانی جذب کرے والی ہوتی ہے اور اگر اس میں
لوہے یا کھار کا جزو شامل نہ ہو تو ۳۲۷۲ درجہ فارن ہیت پر جس میں گھڑالو
لوہا گھل جاتا ہے یہ مٹی آگ کے تاد کا مقابلہ کرتی ہے اور بالکل نہیں گھٹی
کیونکہ خالص مٹی جس میں کسی پختہ والی دھات کا جزو شامل نہ ہو سخت سے
سخت حرارت پر بھی نہیں گھل سکتی۔ اور مٹی میں ذیل کے اجزا میں سے
کوئی سا بھی قدر سے قلیل ہو تو وہ آگ کے تاد سے ضرور پگھلے گی وہ جزو یہ ہیں
فسفہ چارہ لوہا چو نہ گیشیا۔ منگینز۔ میگا۔ پوٹاش۔ سوڈا۔ خالص سلیکا۔ ریت
مٹی میں جتنا زیادہ ایونینیا ہوگا اتنی ہی یہ زیادہ قائم النار ہوگی جس مٹی میں
لوہے کا جزو شامل ہو وہ پڑوسی کھلے بیزادہ میں تک کہ سفید ہو جاتی

ہے۔ ان مٹیوں کے بہت سے اقسام ہیں۔ بعض کرخت اور کھردرے برتن
بنانے کے کام آتی ہیں۔ بعض کے نفیس اور نازک برتن بننے میں اور بعض
کی کھیر بلیں اور ناریاں بنائی جاتی ہیں جو درشت شیار اور ڈیوٹ ایر کے
برتن کہلاتے ہیں۔ ان سب میں پایپ کھلے اعلیٰ قسم کی مٹی ہے جس سے تباکو
پینے کے پائپ بنائے جاتے ہیں یا کادلن جسے جینی مٹی بھی کہتے ہیں جس کے
جینی کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ یہ سنگ مرمر کے کاموں میں استعمال
ہوتی ہے جو پوٹاش فسیلار کے پوسیدہ ہونے سے بنتی ہے۔ سنگ مرمر
السی کا نہیں جہاں جینی مٹی بکثرت پائی جاتی ہے۔ کاروال میں بنتی ہے
پایپ کھلے انگلیڈ میں بکثرت استعمال ہوتی ہے اور علاوہ ان میں فرانس
بلجیم۔ مالدیو وغیرہ ملکوں میں بھی دسا اور جاتی ہے۔ پایپ کھلے اور جینی مٹی
کے آخر اقرب قریب یکساں ہیں لیکن پایپ کھلے میں سلیکا زیادہ ہوتا ہے
سنگ پایپ کھلے میں سلیکا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً پایپ کھلے میں سلیکا ۵۴ ایونینیا

۳ حصہ پانی ۱۲ حصہ چونہ اور گینشیا قدرے مگر اس میں لوہا بالکل نہیں ہوتا
یہ صاف نرم ملائم اور چکنی ہوتی ہے اور خمیر ہو کر ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے
۴ گ میں گٹنی بالکل نہیں اور سوکھی پر اگر ناخن کھسا جائے تو جلا آجاتی ہے
خمیر کرتے وقت یہ پانی بہت جذب کرتی ہے اور اس قدر چکنی ہوتی ہے کہ اگر
اس پر روغن نہ کیا جائے تو نمبا کو پینے وقت یہ ہونٹوں سے چپک جاتی ہے۔
پک کر یہ سفید ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں لوہے کا جزو
بالکل نہیں۔ پانی کے علاوہ یہ اور بھی بہت سے کام آسکتی ہے۔ بعض اوقات
دیگر سامان بنانے کیلئے اس میں دوسری قسم کی مٹی بھی ملا دی جاتی ہے۔ سب
اعلیٰ قسم کی پانی کے صوبہ ڈولشاٹر کے مقام بودے ٹریسی اور وہ یہ ڈور
شٹاٹر کے جزیرہ پورک میں پانی جاتی ہے۔ ڈور شٹاٹر کے پانی کے کٹے کی دو
قسمیں ہیں۔ ایک سفید دوسری قدرے سیاہی مائل دونوں کے اجزاء
حب ذیل ہیں

نمبر ۲ سیاہی مائل

نمبر ۱ سفید

۷۲ ۶۲۳

۶۵ ۶۴۹

سلیکا

۲۳ ۶۲۵

۲۱ ۶۲۸

البوٹیا

۲ ۶۵۴

۱ ۶۲۶

اک لڈ آف آئرن

۱ ۶۷۰

۲ ۶۲۵

کھاری مٹی

قدرے

۴ ۶۷۲

سلفٹ آف

۹۹ ۶۸۰

۱۰۰ ۶۰۰

لایم

مسٹر اسٹ ایکس اور قسم کی مٹی کے اجزاء حب ذیل بیان کرتا ہے

سلیکا

چونہ ۵۱

گینشیا قدرے

۱۲/۵۸
۹۹ ۶۸۰

پایپ ککے سے دستاںے اور باہیوں کے چسٹر کی بیڈیاں صاف اور سفید کجاتی
ہیں علاوہ ۵۵ ازیں اور بہت سے گھر ملو کام میں کام آسکتی ہیں مثلاً پتھر کی سٹر سول
اور کھر کے شیشیوں کو صاف اور مچلا کر نا وغیرہ وغیرہ۔

عمرہ قسم کی مٹی سے کو کو گنی پایپ بنائے جاتے ہیں۔ آئر لینڈ میں پایپ ککے لاکھ
ننگ کے سلسلوں میں کو نکوں کی تہوں کے اندر پانی بجاتی ہے۔ علاقہ کیر کے مقام
ناگھلو مینی اور ہالی سیکٹم میں چونہ کے پتھروں کے اندر حمال نہ کے درمیان پانی
جاتی ہے کیر سے ۳ میل شمال کی جانب بھی اس کی کان ہے۔ کو نکوں کی تہوں
کے نیچے یہ مٹی بالکل خالص پائی جاتی ہے جو انگلینڈ میں نفیس کاموں میں استعمال
کی جاتی ہے۔ سینٹ جان پوائنٹ اور اس کا سن کے نزدیک لاگھری کے کنارے
کے پاس جزیرہ اران اور ڈوبنگال میں پایپ ککے بکثرت موجود ہے۔ جہاں یہ ہڈا کو
کے پایپ بنانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ برصغیر کنگ کو کے شمال میں بلیک
بال کے نزدیک پایپ ککے بکثرت موجود ہے۔ پایپ بنانے کے علاوہ ارل آف
روس اسے اپنی کچی مٹی کے اندر پتھر کرنے کے کام بھی لایا کرتا تھا۔ کیرا اور کون میل
کے درمیان ٹیبریری کے ضلع میں بھی یہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ چونہ کے پتھروں
کی تہوں کے درمیان ملتی ہے جو اس پایپ ککے کے برابر شاندار ہے جو بودی
ٹرنی میں پائی جاتی ہے۔ آگ میں ایک ککے بالکل سفید ہو جاتی ہے اور انگلینڈ
میں بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔

باب پتھر

برتن بنا والی مٹی۔ بال ککے پایپ ککے سیا اور دی رنگ کے ککے اجڑا
سٹر لٹے اپنی فہرست میں ۱۴ قسم کی مٹیوں کا ذکر کیا ہے جو طبقات الارض کی فہرست

کے مطابق شروع زمانہ سے آج تک کی تہوں کے نمونے ہیں۔ بہ سبب رنگ۔ زری
 چکنائی۔ صفائی۔ پکاؤٹ سختی قائم الناری کے یہ مٹی مختلف قسم کی ہے۔ ان میں
 بعض تازہ پانی کے اندر سے نکلتی ہے۔ بعض سمندر کی تہ میں پائی جاتی ہے۔ بعض
 جیلوں کے اندر سے نکلتی ہے اور بعض سنگ مرمر کی تہوں کے اندر اور بعض چوڑ
 کے پتروں کے درمیان یا اس کے نیچے پائی جاتی ہے۔ بودی بڑی سی کی ضخامت کا
 پتہ بالکل نہیں ملتا۔ خیال ہے کہ ۳۰ سے ۳۰۰ فٹ تک اس کا ڈل ہو گا۔
 جگہ خالص مٹی کی تہ ۴۰ فٹ ضخیم ہے۔ ڈاکٹر ملر کی تحقیقات کے مطابق یہ مٹی جنوب
 کی طرف اپنی معدن کے اندر ہر ایک فیدم پر ۲۰ انچ ضخیم بڑھتی جاتی ہے اس کے
 ۶ کھیت ہیں جو سب ملا کر ۷۰ فٹ ضخیم ہوتے ہیں۔ سرکاریات اور مذارج کے لحاظ
 سے یہ مٹی بہت قسم کی ہے۔ ان کھیتوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کی سٹی ہے۔ اور
 برتن بنانے والی مٹی بھی ہر رنگ کی پائی جاتی ہے۔ سفید۔ سرخ۔ بھورا۔ بادامی یا
 اور چاکلیٹ کے رنگ کا۔ س۔ نرٹھنے والی مٹی بھی ان میں پائی جاتی ہے جو آگ
 میں پک کر پھٹ جاتی ہے۔ کان میں سے کھود کر مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے
 نکالے جاتے ہیں جو وزن میں ۳۰۰ پونڈ کے ہوتے۔ کنگس ٹینٹن اور نیوٹن
 ایبٹ کے پاس وہایت دے اور ٹین گریس کی کان سے یہ مٹی نکلتی ہے۔
 ٹینٹن مہنت سے یہ مٹی بذریعہ جہاز انگلینڈ بھیجی جاتی ہے۔ اسلئے اسے بعض
 ٹینٹن مہنت کھدیتے ہیں۔ مشرقی اس کا بیان ہے کہ اس جگہ کی مٹی میں ۹۵
 سے ۵۰ فیصدی تک سائٹا اور ۵۰ سے ۴۰ فیصدی تک الیومینا ہوتا ہے۔
 نیز بعض میں قریباً خالص سلکیٹ آف الیومینا ہوتا ہے۔ جزیرہ وایت لینڈ
 اور بریس کے کھیتوں میں یہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ بندرگاہ پول کے کنارے
 پر پول سے ۲ میل مغرب کی طرف سفید پانی کے کئی کئی ریاں ہیں جو ۳
 ۵ فٹ تک ڈلدار ہیں جن میں بادامی سرخ سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی پائی جاتی
 ہے۔ پول کی مٹی جوڈ ہیلوں میں نکالی جاتی ہے برتن بنانے کے بہت کام آتی

مختلف گہرائی سے نکلتی ہے اور اس کی کان کا دل بہت ضخیم ہوتا ہے۔ دیرم اور کورف کے درمیان کریم گریج اور نارڈن اور بیب سٹون کی کانیں بہت مشہور ہیں جنکی مٹی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے اور برتن بنانے میں بکثرت مستعمل ہے جس کا رنگ سفید بادامی۔ نیلا اور بھورا ہوتا ہے۔ ڈون شاگر کی نسبت نیلی مٹی میں الیہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے برتن بنانے میں بہت ہی اعلیٰ ہے باقی بالکل دیسے ہی ہیں یہ مٹی پیڈرو کلاک ایسٹ میں حل ہو جاتی ہے

آبی اجزا بقدر	۴۵.۹	جو مٹی پیڈرو کلاک ایسٹ میں حل نہیں ہوتی اس کے اجزا حسب ذیل ہیں۔
اسکند آف آئرن	۰.۵۰	
الیوینیا	۱۸.۵.۵	الیوینیا
چونہ	۰.۵۱۸	چونہ
گلنیشیا	۰.۵۱۴	گلنیشیا
	۲۶.۵۹۶	سلیکا
		کھاری اجزا
		۰.۵۸۶
		۲۳.۵۴

۷۲۵.۰۴

۲۷.۹۶

۱.۰۰۰

اس میں کھار کھنے سے پیشتر اس مٹی کا رنگ بادامی نیلا ہوتا ہے لیکن ہوا سے ہلکا سرخ یا ہلکا زرد ہو جاتا ہے۔ موٹے کھروے برتنوں کے بنانے میں جو مٹی استعمال ہوتی ہے اس کے اجزا حسب ذیل ہیں۔

سلیکا	۵۸.۵.۰	چونہ	۵۰
الیوینیا	۲۷.۵.۳۸	گلنیشیا	قدرے
آئرن آکسائیڈ	۳.۵.۳۰	پانی وغیرہ	۱.۵۳۰
			۱۹.۵۵۰

بلیک گلی

چونکہ اس میں کاربن اور نِفٹا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے بلیک کر اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں بہ اقصیٰ مدی کاربن ہوتی ہے اسلئے بلیک کر یہ سفید رہتی ہے۔

سٹرٹاکامیان ہے کہ اسٹڈ آف آئرن کو خارج کر دینے سے براہ مٹی بھی سفید ہو جاتی ہے ایسی مٹی کے اجزاء حسب ذیل ہیں

سلیکا ۷۲ ۶۲ ۳

الیومینیا ۲۳ ۶ ۲۵

اسٹڈ آف آئرن ۲ ۶ ۵۲

سجی اور گھار ۱ ۶ ۷۸

مٹی نقصان ۰ ۶ ۲۰

۱۰۰ ۱۰۰

سٹرٹ قسے والی مٹی

اسے پھینے والی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھٹی میں پھٹ جاتی ہے اور اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی بوجہ چکنی ہونے کے پانی بہت جذب کر لیتی ہے اس لئے جب بھٹی میں پکائی جاتی ہے تب بہ سبب پانی کے اڑ جانے کے یہ پھٹ جاتی ہے۔ یہی سبب اس کے پھٹ جانے کا ہے اور اسی سبب سے اسے پھینے والی مٹی کہتے ہیں یہ مٹی عموماً سیاہ رنگ کی اور زیادہ چکنی ہوتی ہے

بادامی رنگ کی مٹی

سنگینز کے سبب اس کا رنگ بادامی ہوتا ہے اس کے سفید رنگ کے برتن بھی بنائے جاسکتے ہیں مگر چونکہ یہ پانی بہت جذب کرتی ہے اس لئے اکثر کمپار اسے استعمال نہیں کرتے کیونکہ جب اس پر روغن لگا کر بھٹی میں پکے کیئے رکھا جاتا ہے تو پانی بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے اور اس میں شکاف

درائیں آجانی ہیں۔ چونکہ یہ مٹی زیادہ تازہ بھی برواشت نہیں کر سکتی اس لئے
سیاہ اور مٹیوں کی سرخ رنگ کے برتن بنانے میں کارآمد ہے اس کی دو قسموں کے
اجزاء درج ذیل ہیں جنہیں سے پہلی قسم درشت ساگر کی مٹی ہے۔

نمبر ۲		نمبر ۱	
۴۹	۴۴	۶۳	۵۰۰
۳۴	۲۶	۳۲	۵۰۰
۷	۲	۳۵	۵۰۰
۱	۴۸	۷	
۱	۹۴	۱۵	
۵	۱۴	۱۵	
۱	۵۰	۱۰۰	

نیل مٹی

بال ککے کی کل اقسام سے نیلی مٹی سب سے بہتر ہے۔ مٹی اور غوری کے برتن
بنانے کیلئے ڈور شٹاگر کی مٹی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے بنے ہوئے
برتن بڑی قیمت پاتے ہیں۔ اس کے بنے ہوئے برتن رنگ کے سفید اور مضبوط
ہوتے ہیں۔ جینی یا کسی دوسری مٹی کی نسبت اس میں حقائق زیادہ مل سکتا
ہے۔ اس ملاوٹ سے برتن کے رنگ کی سفیدی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے
اور وہ سخت بھی ہو جاتا ہے۔ جس مٹی میں ایونیا زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ
سکرتی اور زیادہ بھٹکتی ہے۔ چونکہ یہ مٹی بوسیدہ طیار سے بنتی ہے
اس لئے اس کے رنگ کی سفیدی زیادہ ہوتی ہے جو سنگ مرمر کی ایک نم
جس میں بجائے سیاہ رنگ چقر کی ملاوٹ کے سفید برک کا مادہ موجود ہوتا ہے
لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ اس کی اصل خاک سے ہے تو اس صورت میں اس کی
سفیدی کی وجہ عدم ذرات حدید ہوگی۔ بول ککے جو برتن بنانے میں بکتر استعمال

ہوتی ہے اس کے اجزاء کی تحقیقات مٹر مادرِ ج ذیل ہیں۔
 سلیکا فیصدی ۶۰۔ ایوینیا فیصدی ۳۴۔ پوٹاش ۲ حصہ۔ کلسٹ آف
 آئرن اور پانی قریباً ۴۔ جملہ اجزاء برابر ۱۰۰ کے

باب چھٹا

ڈورسٹشائر اور ڈونشائر مٹیوں کی اصل اور اجزاء

بقول مٹر مادرِ دون میں سلیکا اور ایوینیا کی مقدار حسب ذیل ہے۔
 ڈورسٹشائر مٹی میں ۹۵ سے ۵۰ فیصدی تک اور ڈونشائر مٹی میں ۵۰ سے
 ۴۰ تک۔ نظر میں معلوم ہوا کہ یہ مٹی سلیکا ایوینیا اور پانی کا مجموعہ ہے
 یعنی یہ تینوں اشیاء اس میں موجود ہیں ایوینیا کے سبب یہ مٹی پانی جذب
 کرتی ہے اور چکنی ہوتی ہے اور جس مٹی میں سلیکا زیادہ ہوتا ہے وہ مٹی
 سخت قائم البار اور کھردری ہوتی ہے۔ ایسی مٹی میں چھماق یا بلور پتھر کا سفوف
 شامل ہوتا ہے جس کے سبب برتن پک کر ٹٹنے لگتا ہے۔ جس مٹی میں ۹۳ فی
 صدی سلیکا اور ۴ فیصدی ایوینیا ہو۔ جو سب سے اعلیٰ درجہ ملاوٹ کا ہے۔
 وہ خالص کہلاتی ہے۔ یعنی یہ گھما جاتا ہے کہ اس میں لوہا چونا گنیش یا وغیرہ نہیں
 ہیں اور یہ بھی گھما جاتا ہے کہ اس میں غی بالکل نہیں۔ گو ایک فیصدی پانی
 کے ذرات ضرور ہوتے ہیں۔ ایوینیا اور سلیکا کی مختلف مقدار اور مزاج کی
 وجہ سے مٹی کے مختلف اقسام ہو جاتے ہیں۔ پول بکھے خالص مٹی ہے جس
 میں سلیکا اور ایوینیا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔

ٹینس مٹے کی نسبت یہ مٹیاں بہت پہلے سے استعمال ہوتی ہیں۔
 ہر ایک وجہ سے کونسل کے ایک آرڈر پر یہ مٹے سے ظاہر ہے کہ

تبا کو پائپ پر کوئی محصول نہیں لگتا تھا۔ تبا کو پائپ کی مٹی کا دسر نام ہوں۔
کھڑے ہے۔ جو یا ریمینٹ کے ایک ایکٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایکٹ پول نے غلطہ ۱
میں حاصل کیا تھا۔

مشر جنک نے ڈورٹشائر کی جو تاریخ ۱۷۹۵ء میں شائع کی ہے۔ اس کا خلاصہ
بیان کرتے ہوئے مشر روڈے لکھتا ہے کہ یہ دونوں مٹیاں دیرہم کی خاص سادہ
ہیں جو بڑی تعداد میں باہر بھیجی جاتی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ دیرہم قصبہ کی مٹی سے تبا کو
کے پائپ کثیر تعداد بنائے جاتے ہیں۔ یہ مٹی پہلے پہل ۵۰ شلنگ فی ٹن فرو
ہوتی تھی مگر آجکل ۴ یا ۵ شلنگ فی ٹن بچتی ہے۔ ہر سال قریباً سہزار ٹن
لنڈن۔ ہل۔ یورپول۔ اور گلاسگو میں بطور سادہ بھیجی جاتی ہے لیکن سب سے
زیادہ یورپول کو بھیجی جاتی ہے۔ جہاں سیلفورڈ شائر کے کارخانہ برتن سازی
میں استعمال ہوتی ہے اور اسی لید کے کارخانہ میں بکثرت استعمال ہوتی
ہے۔ ہنارڈن کی مٹی سب سے اعلیٰ اگنی گئی ہے جو یورپ کے کل کارخانوں میں
استعمال ہوتی ہے اور اپنی خوبی کے باعث یورپ بھر میں مشہور ہے۔

۱۸۷۴ء میں پول کھڑے ۹۲۰۵ ٹن پیدا ہوتی تھی۔ اور ٹین ہونڈ کی مٹی
۵۹۷۸۹ ٹن۔ مشر برسٹو کا بیان ہے کہ ڈورٹشائر کی مٹی جو پائپ بنانے
کے مطلب کی یورپی یورپی نہیں وہ گندہک کے تیزاب کے ذریعہ پھٹکڑی میں
بدلی جاسکتی ہے۔ یعنی اگر اس میں گندہک کا تیزاب ملا کر عمل کیا جائے تو پھٹکڑی
بن جاتی ہے کیونکہ اس میں الیومینیا بکثرت موجود ہوتا ہے۔ دیرہم کی ۳ مٹیوں
کے اجزاء ذیل ہیں۔

نمبر ۳	نمبر ۲	نمبر ۱
۴۰۵ ..	۴۷۵ ..	۶۷۵ ..
۳۴۵ ..	۷۸۵ ..	۶۹۵ ..
۲۵۵ ..	۱۵۵ ..	۱۵۰ ..

.....	۳۶۰۰	- ۱۶۵۰	مگنیشیا
۲۶۰۰	پوٹاش
۱۶۵۰	۱۶۵۰	۱۶۰۰	پانی و دیگر
۱۰۶۰۰	۱۰۶۰۰	۱۰۶۰۰	فضلات

بورسے یا ٹین مٹھکے جو قدرتی کاولن ہے اُس کے اجزاء حسب ذیل ہیں

۵۲	۶۰۶	سلیکا
۳۹	۶۳۸	الیومینا
۲	۶۲۹	پوٹاش
۰	۶۳۳	چونہ
۰	۶۰۲	مگنیشیا
		پروٹو آکسائیڈ
۶۰	۳۷	آف آئرن
۱۰	۶۲۷	پانی وغیرہ
۲	۶۵۶	آرٹینیوا لاپانی
	۹۹۶۳۸	

دیرہم اور ڈورسٹائر کی بلو سٹل (سینلی مٹی) کے اجزاء حسب ذیل ہیں

۴۸۶۹۹	سلیکا	۴۶	۶۳۸
۳۳۶۱۱	الیومینا	۳۸	۶۰۷
۰۶۴۳	چونہ	۱	۶۰۲
۰۶۲۶	مگنیشیا	۱	۶۲۰
۲۶۳۳	پروٹو آکسائیڈ آف آئرن	۱	۶۲۰
۹۶۶۳	پانی مرکب	۱۳	۶۵۷
۲۶۳۳	پانی جو اڑ جاتا ہے	۱۰۰	۶۲۳

جزائر پر ایک میں اس قسم کی مٹی ہے جو ہر ایک کام میں آسکتی ہے سوائے اس کے جہاں کا ولن اور جینی سٹی برقی جاتی ہے۔

باب ہفتم

کا ولن اور چنیا سکے کی اصلیت - اور مقام وقوع

کا ولن اور چنیا سکے کی اصلیت کی باہت ہم کچھ کہتے ہیں۔ دونوں قسم کی مٹی چاک اور سنگ مرمر کی چٹانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دریائی لہریں یا بارش کے قطرات کی ضرب میں انہیں رفتہ رفتہ بہا کر بہت دُور تک کسی جھیل یا سمندر کی تہ میں جادیتی ہیں۔ جہاں اس کا بہت ڈال ہو جاتا ہے۔ چونکہ دریائی لہر اس قسم کی مٹی کو بہت سے بہا کر کسی جھیل یا سمندر کی تہ میں پہنچاتی ہے اس لئے اس میں مختلف ذرات کے جو بھاری ذرات ہوتے ہیں وہ اُٹھائے سفر میں بہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور خالص مٹی سمندر کی تہ میں جا پڑتی ہے۔ ایسی ٹریسی کا کان کی مٹی ڈارٹر کی طرف سے ۱۰-۱۲ میل کا سفر طے کر کے آتی ہے۔ ان ٹیلوں میں سے سنگریزے ہیں کہ جدا کر لئے جاتے ہیں۔ جن کانوں میں سے مٹیاں کھود کر نکالی جاتی ہیں وہ جیسے جیسے گہرے ہوئے جاتے ہیں۔ کٹریوں کی مال ماندہ لی جاتی ہے یا بڑی بڑی سیڑھیاں بنے اُترنے کیلئے نکالی جاتی ہیں۔ سڑور کسی کے ذریعہ مٹی کے بڑے بڑے ڈھلے کھود کر نکالتے ہیں۔ ہر ایک ڈھیل ۳ سے ۵ پونڈ وزن تک کا ہوتا ہے۔ نیچے سے اوپر تک پہنچانے میں ڈھیلے کی بار اوپر اچھالے جاتے ہیں۔ سب سے نچلا مزدور اُچھال کر اوپر کھینکتا ہے۔ اور والا مزدور اسے پکڑ کر پھر اسے اوپر مزدور کی طرف اُچھالتا ہے وہ پھر آگے اپنے اوپر لے کر طرف اُچھال

چینی مٹی ہے۔ اس طرح چند نوبتوں میں بڑھتی آ جاتا ہے جو باہر ہوا اور ہوا
 میں رکھا جاتا ہے پھر بذریعہ چار د س اور میں بھی جاتی ہے سنہ ۱۲۵۰ء کے قریب
 اہل پرنگال نے چین کے (چین کی مٹی) کو یورپ میں داخل کیا تھا اور بڑے تجارتی
 اسٹیشن کے د س اور لائے تھے لیکن بعض اس قسم کے نشانات بھی ملتے ہیں جن سے
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرقی چینی کے برتن متذکرہ بالا د س اور سے قریباً ۲۰ سال
 پہلے یورپ میں پہنچے ہوتے تھے جنکو دیکھ کر اہل یورپ اس بات کی کوشش کرنے
 لگے کہ ہم بھی ایسے بنا سکیں اس لئے اعلیٰ درجہ کی مٹی کی تلاش ہونے لگی مشہور ہے
 کہ سنہ ۱۲۵۰ء کے قریب شہر فلورنس میں ایک افسانہ چینی کا خیر تیار کیا گیا تھا مگر سنہ ۱۲۵۰ء
 میں باجرائی ایک شخص سکسی میں سفید اور سفید چینی کے برتن بنانے میں کامیاب
 ہوا اگستس دوم اکثر سکسی نے سنہ ۱۲۵۰ء میں اس شخص کو مسن کے کارخانہ کا
 ڈائریکٹر بنا دیا اور اس بات کے پانچ سال بعد وہ نہایت عمدہ سفید نازک بھی چینی
 کے برتن بنانے لگ گیا یہ کارخانہ اب تک جاری ہے اور کامیابی سے چلتی ہے۔
 یہاں کے بنے ہوئے برتن ڈریڈن کے چینی کے برتن کہلاتے ہیں۔ یہ معلوم
 نہیں ہوا کہ باجرائی نے یہ پہلے کون سی مٹی استعمال کی تھی گوگان غالب یہ ہے
 کہ مقام سین کے قریب سٹن کے کان کی مٹی اس نے استعمال کی تھی لیکن
 بعد میں یہ شخص وہ مٹی استعمال کرنے لگا جو یورپ بھر میں اس کا پہلے استعمال
 تھا کی جاتی ہے یعنی آئو کے کان کی مٹی جو ضلع ارض جی برگ میں مقام سکسی برگ
 سے نکلتی ہے یہ مٹی پتھر سے مرکب ہے اور اسے مرکب ہے اس کا وزن
 (چینی) کو مدت تک پہلے سکسی کی سفید مٹی کہا کرتے تھے کیونکہ یہ اس نے اتفاقاً
 اس طرح دریافت کی تھی کہ ایک دن وہ اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ سفید
 اور چینی مٹی اس کے گھوڑے کے گھر سے چسکی ہوئی اس نے پائی۔ بعد ازاں
 یہ مٹی مدت تک بالوں کے پودے کے نام سے نکلتی رہی جب یہ مٹی باجرائی کے ہاتھ
 آئی تو اس نے دیکھا وہ ہونے کے خیال سے برتن سازی میں اس کا بھروسہ کیا

اور اسکو حسب نشانہایت ہی عمدہ پایا۔ مسٹر اویل ٹیلیگل کی رپورٹ کے مطابق
آلو کی کان کی جینی مٹی مخروطی شکل کی دندانہ دار آبجری ہوئی ہوتی ہے جس پر
سیکا کی پیرسی کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے جو دراصل فلک پار سے بنی ہوئی مٹی
ہے جس میں فلک پار میکا اکٹڈ آف آئرن وغیرہ اجزاء شامل ہوتی ہیں۔

سب سے اوپر کی مٹی خاص ہوتی ہے اور سب سے نیچی ملائم اور خمندہ آلو کی
کان سے دوم درجہ پر مٹی میں مقام سٹوہ ہے جہاں ۲۰ فٹ کی گہرائی پر مٹی
مٹی ہے جیکے اوپر مٹی اور ٹھونگوں کی تہ ہوتی ہے آلو کی مٹی کی نسبت اس میں
اکٹڈ آف آئرن نہیں ہوتا لیکن یہ بڑا وہ میں یک کر سکڑ جاتی ہے
اور باندھنی میں بھی کم ہے۔ مسٹر اویل ٹیلیگل کی رائے میں یہ مٹی سنگ سماق
سے بنی ہوئی ہے اسکی تحقیقات کے موافق یہ مٹی بال فیئر کاراول اور ڈول
کی مٹی کی سی خاصیت رکھتی ہے کیونکہ اسکی لمبی پہاؤ اور فیس ہوتی ہیں۔
لک آسٹریا میں مقام لیاؤ کے نزدیک کلبرگ کی کان کی مٹی دایا اور مٹو

کے جینی کے کارخانوں میں بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔ ۱۸۵۹ء میں برلن میں تیری
کے برتنوں کا کارخانہ کھلا اور ۱۸۶۳ء میں فریڈرک دوم نے اسے خرید لیا
اسے برلن رایل فیکٹری کے نام سے نامزد کیا برلن میں جو جینی کے برتن بنائے
جاتے ہیں وہ اس مٹی سے بنے ہیں جو کوئٹہ کی کان سے نکلتی ہے یہ کان
ضلع سوگندھی برگ میں ہے۔ علاوہ اور سلیسیا میں گوٹن برگ اور جاکریا
میں بھی کانیں ہیں جینی کے برتن بنانے کے جتنے بھی کارخانے ہیں ان
سب میں سو اس کا کارخانہ سب سے اعلیٰ اور اول درجہ کا ہے لوئس یا نرڈم
نے اسکو ۱۸۵۹ء میں خرید لیا تھا اور لوئو ایک شخص کا نام کو اس کا کوئٹہ
بنایا تھا جس نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح جینر کا لکھ جو ہنگر
اسٹریس برگ کو معلوم ہے معلوم ہو جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا
مقام لیمو جس سے ایک کے فاصلہ پر ایک مقام سینٹ ریڈ لایر ہے

کے رہنے والے ایک سرجن کی عورت کو جس کا نام میڈم ڈارنٹ تھا ایک مٹی پرستیا
 ہوئی جسے اُس نے اسی کے کپڑے کے دھوئے کیلئے روز در خیال کیا۔ اس مٹی کو
 اُس نے اپنے خاوند کو دکھایا جس نے خیال کیا کہ یہ شاید وہی مٹی ہو جسکی جینی کے
 برتن بنائے کیلئے آجکل تلاش ہو رہی ہے وہ مقام بورڈو میں ولارس نامی رہا تھا
 کیری کے پاس اسے لگیا جس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کاؤلن ہے پھر اس مٹی
 مٹی کے نمونے ایک شخص سیکوٹر کے پاس لگے جو سیورس کا کھیا گیا تھا۔ جس
 ۱۷۶۵ء میں سینٹ بیرگنز میں گیا اور بہت سے تجربوں کے بعد جون ۱۷۶۹ء
 میں درسدن میں لکھ دیا جس میں فرانس کے تخت فیم کے جینی کے برتنوں کا حال
 بتایا اور کئی نمونے بھی پیش کئے سینٹ بیرگنز کی مٹی میں جو سیورس کا رخاؤ
 میں استعمال کی جاتی ہے ذیل کے اجزا ہیں۔

سلیکا ۸۶ حصہ الومینیا ۷ حصہ انکسیر ۵ حصہ ۲ حصہ یہ اُس جگہ بکتر
 ملتی ہے یہ مٹی عموماً گامفید ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں اسے کی آمیزش سے بازاری
 رنگ کی بھی پائی جاتی ہے جس میں میکا بہت تھوڑا ہوتا ہے چھوٹے سے یہ چھنی
 معلوم ہوتی ہے اسکے بنے ہوئے برتن ہا بہت خفاف ہوتے ہیں اور جب
 سٹراگلز ڈھیر ہوگ بناؤ رکھے سے سائنس دان نے سینٹ کلیڈ انکسیر کا چارج
 سنبھالا تب سے سیورس کے کارخانہ کو جہاں یہ مٹی استعمال ہوتی ہے بہت ہی
 ترقی ہوئی یورپ کے ملک فرانس اور صوبہ کسنی میں قریب قریب ایک ہی
 وقت میں جینی کے برتن بنانے کے کارخانے جا رہے ہیں ۱۷۶۵ء میں ایک
 سلاح والی کی وقت لندن میں اپنے ساتھ شہر ورنیا سے ایک گاؤلن لایا جو
 اپنی خوبی اور کیا بی کے سبب اس وقت ساگنی فن ٹی کے حساب سے فروخت ہوتا
 کہنے ہیں کہ بے موش کے ایک کیا گراور سو داگر سے جس کا نام ولیم کب وری
 تھا اس مٹی کی طرف فوج میڈول کی کیونکہ اس کے ۱۷۶۳ء میں پہلے موش میں
 کے کارخانہ برتن سازی جاری کیا تھا اسکو اپنے قسم کی مٹی کی تلاش تھی جیسے

ہنگن موٹھ اور لولہ کی کانوں سے لگتی ہے قیاس ہے کہ اس شخص نے ۱۶۵۵ء
 کے قریب پہلے چینا سٹون کو یورپ میں معلوم کیا اس کے بوسے نے جو اس کی
 زندگی کے حالات شائع کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بریگ کے قیاس
 بریگن ننگ پراٹھ میں سے اس نے معلوم کر کے چینا سٹون اور چینا کھلے نکالے
 تھے ۱۶۶۸ء میں لگ ورمی نے اس شخص کو اور دیگر اشخاص کو اپنے ساتھ
 نائل گو کے کارنٹش چینا کھلے اور چینا سٹون کا پیٹنٹ حاصل کیا اور ساتھ
 ہی ڈورسٹ اور ڈیون کی مٹی کا پیٹنٹ حاصل کیا اور بے مروتہ میں برتنوں
 کے بنانے کا کارخانہ بہت سالوں تک چلایا جو پتے اور تختہ چینی کے برتنوں کا
 سب سے پہلا انگلینڈ کا کارخانہ تھا۔

باب آٹھواں

کارنٹش چینا کھلے۔ ان کے اجزاء اور مرکبات

یاد رہے کہ سلیکٹ آف الیمینا کی سب سے خاصی قسم پورسلین کے ہے یہ
 حالت میں بہت سی کم پائی جاتی ہے جن اجزاء سے یہ مٹی بنتی ہے وہ بھی
 میں بہت محدود مقامات میں پائے جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں علاقہ
 ڈنکمر کے مقام ڈیٹھور کی کان میں سنگ مرمر کی پٹیلوں میں پائی جاتی ہے
 کالڈال میں ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ پائی میں کثرت ملتی ہے اس نے اس کو
 رنٹش کے کہتے ہیں لیکن دراصل اس کا نام چینا کھلے ہے اور اسی نام سے
 ہمارے پکارتے ہیں۔ سائنس دان اور دیگر آدمی اسے کالڈن کہتے ہیں جن طرح
 سے فائیت کو بلیک ریڈ کہتے ہیں حالانکہ اگر ایفاٹ میں سب سے کا نام و
 کان نہیں ہوتا یا جیوٹھ کو کھنڈ کو شل خش کہتے ہیں حالانکہ وہ بھی بالکل نہیں

ہوتی اسی طرح کاوٹن کا لفظ کارنش کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن اگرچہ چھوٹے کارنش کے
 کٹے کو کارکلینز کہنا زیادہ موزون ہے کیونکہ کارکلینز کے معنی ہیں بوسیدہ
 سنگ مرمر سٹر کو بننے چینا کٹے اور کارنش کٹے کے متعلق ایک رسالہ
 جس میں اس نے ان دونوں مٹیوں کا حال ایسی وضاحت سے درج کیا ہے کہ
 ایک شخص کو جبکہ چینی کے برتن بنانے یا اس کا کارخانہ کھولنے کا شوق ہو
 مطالعہ کرنا چاہیے عام کاریگر مٹیوں کی تحقیقت ماہیت اور اجزاء اسے کیمیائی کے
 مدارج معلوم اور تحقیق کرنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے صرف اُن کا استعمال
 کرنا جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی پیشہ میں کمالیت پیدا نہیں کر سکتے سنگ
 کے علاوہ اور بھی اس قسم کے پتھر ہیں جنکے بوسیدہ اجزاء سے چینا کٹے حاصل
 ہو سکتی چنانچہ کارنوال میں ایک اسی قسم کی مٹی حاصل کی جاتی جسے گروون کہتے
 ہیں انگلینڈ میں ڈبلن کے جنوب میں ۷ میل تک پہاڑوں کے سلسلہ میں اس مٹی
 مٹی کی کان موجود ہے۔ اس کے اجزاء حسب ذیل ہیں:

کوآرٹز ۲۰.۵۴۰۔ فلسیار ۶۶.۵۳۴۔ میکا ۱۴.۵۴۶۔ مسٹر سوربی ۱.۳۶۰۔
 بین کے ذریعہ مٹیوں کی تحقیق کرنے میں بڑا مشہور ہے کہتا ہے کہ سکاٹش
 کا سنگ مرمر زیادہ دباؤ خوردہ ہے۔ کارنوال کے بوسیدہ سنگ مرمر کے
 جب ذیل ہیں۔

سلیکا ۶۵.۵۸ حصہ البونیا ۱۶.۵۸۔ پوٹاش ۱۴.۵۴۰۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اس میں پوٹاش بہت ہے اگر یہ کھا دینا کٹے میں رہنے دیا جائے تو یہ
 والی مٹی بن جائے اور اس کام میں بالکل نہ آسکے اس کے اجزاء حسب
 سلیکا ۶۵.۴۰۔ البونیا ۱۶.۵۸۔ پوٹاش ۱۴.۵۴۰۔ اب ان دونوں اقسام
 مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسیار میں سے جزو سلیکا بقدر
 کے جاتا رہے اور پوٹاش تمام کا تمام بقدر ۱۴.۵۴۰ کے کم ہو گیا ہے اس
 البونیا کی مقدار بقدر ۱۶.۵۸ کے زیادہ ہو گئی ہے اور کی کو پانی نے پورا

لیکھا کہ ہوا بقدر ۱۹۵۱۰

۱۷۵۰

۳۶۵۸۰

۲۲۵۹۰ ہوا بقدر

۳۰۵۹۰

۳۶۵۸۰

بعض طبقات الارض کے علم کے تحقق کہتے ہیں کہ چین کے سفید سوڈا افسانہ
 کے اجزاء کی کیمیائی تفریق سے پیدا ہوتی ہے یعنی سنگ مرمر جب
 حاصل ہو کر بھر بھرا اور بچان ہو کر مٹی کی طرح ہو جاتا ہے تو اس سے چین کے
 سفید سوڈا بنتی ہے البتہ کہلاتی ہے جو مٹی کی مانند سفید ہوتی ہے جس میں بجائے
 میں اس کا کھار ہو گیا ہے اس کے اجزاء حسب ذیل ہوتے ہیں
 لیگا ۳۰ ۶۹۵ حصہ۔ البونیا ۱۹۵۱۰ حصہ سوڈا ۱۵۶۰۱ حصہ اگر اس کو
 کے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ لیگا بقدر
 کے کہ ہو گیا ہے اور تمام سوڈا جو بقدر ۱۱۵۶۰ کے تھا اس میں بقدر
 کے کہ ہو گیا ہے اور بجائے اس کے البونیا بقدر ۲۰۵۶ کے زیادہ
 ہے اور پانی بقدر ۱۳۵۹۰۔ اس لئے اس کے اجزاء کے مدارج حسب

۲۲۵۹۰ بقدر

۱۱۵۶۰

۳۴۵۵

۲۰۵۶۰ بقدر

۱۳۵۹۰

۳۶۵۸۰

اگر ان کیمیا کی چھ پر تال پر خود کیا جائے اور تفریق الاجز کے قاعدہ کو
 جائے تو یہ سوال خود ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو شے یا بی جذبہ نہ کر سکے اور
 کو قبول کرنے کے قابل نہ ہو اور اگر ہر گل سکتی ہو اس سے کیونکر ایسی شے
 ہو سکتی ہے جو یا بی جذبہ کر کے غیر ہو کر ہر شے کی شکل قبول کر سکے اور آگ
 قائم رہ سکے ستر جیسے کو ایکس نے کارنش چھنا کہے یہ جو مضبوطی لکھا ہے اس
 میں لکھا ہے کہ یہ بات اس وقت کا حقیقہ حل نہ ہو سکی کہ کادلین کیونکر قدرتی طور
 پر ہو سکتی ہے بڑے بڑے سائنس دان کہتے ہیں کہ فلسفہ پار میں سے اگر ایسا
 نام سلیکا کا نکال دیا جائے اور اس کے عوض یا بی بعد ہوجھ ملا دیا جائے
 و کادلین بن جاتی ہے کیمیا گروں اور طبقات الارض کے عالموں کی رائیں اس
 بارہ میں مختلف ہیں لیکن اس بات کو سب مانتے ہیں کہ ہوا کے اثرات
 اس بارہ میں بہت کچھ دخل ہے کہ گروہان (خستہ مٹی) پیدا کریں جس سے
 بذریعہ یا بی چھنا سکے جدا کر لی جاتی ہے۔ اس قسم کا عمل کرنے والی شے ایک
 کاربن ملا ہوا یا بی ہے مینہ کا یا بی ہوا اور خلاء میں سے اپنے وزن سے دو چار
 کاربن جذب کر لیتا ہے پھر فلسفہ پار پر گرا کر اس کی انکلی (کھار) ایک حصہ ملکر کاربن
 آف پوٹاش اور سوڈا اہل ہو نیوالا بنتا ہے پھر بارش کی رو اور سیلاب
 ان کو پہاڑی اونچائی سے بہا کر بچان کی طرف لے جاتے ہیں سلیکا آزاد
 ہو جاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ ایونیٹ اور یا بی ایک حصہ مل کر پائیرس سلیکیٹ
 آف ایونیٹ بن جاتا ہے یا کچھ حصہ اس کا منفردہ کر یا بی میں حل ہو کر بچان
 ہے بعض محققوں کی رائے ہے کہ ہیڈرو فلارک اینڈ کے فلسفہ پار
 کرنے سے کادلین پیدا ہوتی ہے اس کا بیان ہے کہ ہر ایک سنگ مرمر اور
 کارن وال کی دیکھ ٹیوں میں ہیڈرو فلارک اینڈ کے ذرات موجود ہوتے
 ہیں اور فلسفہ پار اس کے اثر سے سلیکیٹ آف ایونیٹ بن جاتا ہے
 کولن کا بیان ہے کہ فلسفہ پار ہیڈرو فلورن کے اثر کیلئے زیادہ حرارت کی ضرورت

نہیں کیونکہ میں نے ملکی حرارت سے فلسفہ پار کے اجزاء کی تفریق کر لی ہے۔ علی حیا جی کے عجائب گھر میں جو مختلف نمونوں کی کتاب رکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ پوٹاش چونہ۔ سوڈا اکسائیڈ آف آئرن جو اصل فلسفہ پار میں موجود ہوتا ہے وہ کاربوئیٹ یا بائی کاربوئیٹ محلول کے ذریعہ بہت کچھ خارج کر دیا جاتا ہے اور یہ کاربن پانی میں موجود ہوتی ہے اس قسم کی فلسفہ پار کی خاص خاص قسمیں ہیں

آرٹھو کلیس۔ البائیٹ۔ اومی گو کلیس۔ ایرڈورائیٹ اور انارٹھائیٹ۔ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یہ سب اقسام تھوڑے سے کیمیائی عمل سے تفریق ہو کر کاولن یا عیدیا کھلے میں جاتے ہیں ان میں سلیکا کم اور چونہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایرڈورائیٹ اور انورٹھائیٹ تفریق فیول کرنے کے زیادہ قابل ہیں

باب ہفتم

کارشنش دنیا کے

جو لوگ دماغوں کے علم سے باخبر ہیں ان کا بیان ہے کہ کارشنش کتنے موٹے موٹے پھیلاؤ دار معین غیبیہ یا ہشت پہلو ہوتی ہے بعض اوقات پتھر کی شکل میں ہوتی ہے جس کے ذرات باریک باریک پاس پاس ہوتے ہیں خفیف جبکہ اگر بھر اور آٹے کی طرح۔ رنگ مختلف قسم کے سفید یا بادامی سفید ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات لوہے کی وجہ سے سرخ یا زرد رنگ بھی ہو کرتا ہے۔ دھندلی قابل زبان سے ملکی سی جھلکے والی خشک حالت میں ہوتے ہیں۔ ہلکے اور سبک تر حالت میں وزندار اور ٹوکدار جھک مونی کی مانند مگر ہندوئی تھا نہیں۔ گہرا رول اور تیز رول میں غیر تخلیل لیکن گرم تیزاب گہریک میں قابل تخلیل جو ایو میں کو حل کر دیتا ہے لیکن سلیکا کو حل نہیں کرتا کو مائٹ کے سلوشن

کیا تھوئیا رنگ ہو جاتا ہے اس کے اجزاء یہ ہیں۔ سلیکا ۶۰، ۶۱، ۶۲ حصہ الیوئینیا
۶۰، ۶۱، ۶۲ حصہ پانی ۹۰، ۹۱، ۹۲ حصہ۔ مٹی کی چھینا کھلے کو اگر خوردبین کے ذریعہ دیکھیں
تو یہ چھوٹے چھوٹے تھوے کہ نہ ذرات کا مجموعہ معلوم ہوتی ہے جس کا رنگ مٹی
کا سا ہوتا ہے۔ چمکدار نرم ملائم قابل خمیر چھینا کھلے میں خاص خوبی یہ ہے کہ
چھیننے سے نرم ملائم بھلکی بھری اور یکساں معلوم ہوتی ہے مختلف کالوں کی
مٹی کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں چنانچہ اوسط ترکیب یہ ہے سلیکا ۶۰، ۶۱، ۶۲
حصہ الیوئینیا ۳۰، ۳۱، ۳۲ حصہ اکسڈ آف آئرن ۲۰، ۲۱، ۲۲ حصہ چونہ اور گنیٹھا
۶۰، ۶۱، ۶۲ حصہ پانی ۸۰، ۸۱، ۸۲ حصہ نقصان ۵۰، ۵۱، ۵۲ حصہ میزان کل ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ حصہ۔

سب سے اعلیٰ درجہ کی چینی مٹی کے اجزاء ذیل ہو کر رہے ہیں مگر یہ کوئی
کلیمہ نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے سلیکا ۶۰، ۶۱، ۶۲ حصہ الیوئینیا ۳۰، ۳۱، ۳۲ حصہ اکسڈ
آف آئرن ۲۰، ۲۱، ۲۲ حصہ چونہ ۲۰، ۲۱، ۲۲ کی چھینا کھلے مٹی میں سفید ابرک اور سفید عقیق
کے ذرات اکثر پائے جاتے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مٹی سنگ مرمر کے
بوسیدہ اجزاء سے بنتی ہے یہ مرمر صوبہ ڈنڈیہ کے اضلاع کارنوال اور ڈارٹ
سور کے مقامات سینٹ اسٹل وغیرہ میں بکثرت ہوتی ہے اس میں شورل
بھی ملا ہوا ہوتا ہے جو صاف کرتے وقت دیگر ملاوٹوں کیساتھ الگ کر دیا جاتا ہے
شورل ایسی دولت کہ کہتے ہیں جو خستہ چمکنی اور چمکدار ہو اور رگڑ سے جس میں
برقی مادہ پیدا ہو جائے یہ سینٹ اسٹیفن اور ٹری گوئنگ ہل میں بکثرت پیدا
ہوتی ہے سٹر آرم سٹر انگ کی تحریر کے مطابق کلائش کے پتھر میں ذیل کے
اجزاء ہوتے ہیں سلیکا ۷۰، ۷۱، ۷۲ حصہ ۷۰، ۷۱، ۷۲ تک الیوئینیا ۱۶، ۱۷، ۱۸
تک پوٹاش ۸۰، ۸۱، ۸۲ حصہ ۵۰، ۵۱، ۵۲ تک سوڈا ۵۰، ۵۱، ۵۲ حصہ چونہ ۱۰، ۱۱، ۱۲
تک گنیٹھا ۵۰، ۵۱، ۵۲ تک پانی ۷۰، ۷۱، ۷۲ حصہ ۷۰، ۷۱، ۷۲ تک۔ سٹر کلائش کابریاں
ہے کہ انگینڈ کے مغربی سرے کے سمندر میں جہاں سفید مٹی کی چٹانیں
اور سمندر میں جزیروں کی شکل میں نمایاں ہوتی ہیں وہاں ہر ایک سفید پتھر

میں اس قسم کا فلپا یا جاتا ہے جو آسانی سے چینی مٹی بن سکتا ہے نرم رنگ مر
 جوہر سیدہ ہو گیا ہو چہرہ نہ گئے بننے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے ایسے حصوں میں نرغ
 باز در رنگ کے دانہ چون نظر آدیں وہ نکال ڈالنے چاہئیں کیونکہ یہ لوہے کے ذرات
 کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگر یہ نہ نکالے جائیں تو رنگ سفید نہیں ہوتا بلکہ
 یا سبز یا سبز رنگ کا برتن تیار ہوتا ہے جو سیدہ سفید رنگ مر جو فلپا یا جاتا ہے
 بن گیا ہوتا ہے وہ نہ تو بالکل خشک ہوتا ہے اور نہ تر بلکہ پچھے سے اور رنگ مر
 ہوتا ہے یہ پرفیئر فیس اور لینڈ سٹ کی رائے ہے اور یہی گمان ہے کہ معمولی
 فلپا یا جاتا ہے بلکہ پرفیئر فیس کا بیان ہے کہ میں نے اون
 کو دان کو چشم خود دیکھا ہے جہاں سے چینی کے برتن بنائے گئے مٹی کو ذرات
 سبز اور میں نے عام فلپا یا کی نسبت اس فلپا یا کو مختلف پایا اس سنگین
 مٹی یا جو سیدہ رنگ مر کی چٹانوں میں جو فلپا یا فلدار اور جوہر دار تھا جو
 فلپا یا سے مختلف تھا کیونکہ اس کے ذرات بہت باریک تھے عام فلپا
 جو سیدہ اور خشک نہیں اور ظاہر میں مٹی کو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ
 یہ چینی کا اسباب بنانے کی مٹی ہے سکے اجڑا جب ذیل پائے گئے ہیں
 سلیکا ۴۵۱۰ - ایوینیا ۴۵۹۰ چونہ ۴۵۱۰ سوڈا ۴۶۱۰ واپانی ۴۶۱۰
 کچھ اس نتیجے سے کچھ اس کے خواص سے کچھ اس کے جوہروں سے پرفیئر فیس نے
 اسکو فلپا یا کی بالکل نئی قسم بنایا ہے اور اس کا نام پورسلین یا پورسلین
 جب اس کے اجڑا کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلیکا ۴۵۹۰ ایوینیا ۴۵۹۰ چونہ ۴۵۹۰
 لوہے کا کثرت ۴۵۹۰ فلپا یا ۴۵۹۰ واپانی ۴۵۹۰ چینی برتن بنانے کے
 فلپا یا میں نہ تو جوہر ہوتا ہے نہ سوڈا اور یہ تحقیقی بات ہے۔ موجودہ استخوان
 سے معلوم ہوا ہے کہ سلیکا اور پورسلین فلپا یا میں زیادہ ہونے میں حالانکہ
 پورسلین مٹی میں پورسلین بالکل نہیں ہوتا اور سلیکا بہت ہی خفیف ہوتی ہے
 اور ایوینیا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جب یہ دونوں فرق معلوم ہوئے تو

پھر کہے گئے کہ فلانی سے وہی کام لکھ لیجئے جو اور مسلمان مٹی سے لکھتا ہے
 ہے مگر کوئی اسے تجربہ کی بنا پر لکھتا ہے کہ فلانی سے چھپا لکھے نہیں بنتی بلکہ یہ لکھ
 ایک علاحدہ قسم ہے جس میں سفید یا دھندلا زرد یا ارشد یا سفید سیکا اور بعض وقت
 قد سے دھانی رنگ کے گلمر ٹاٹ ہوتے ہیں اس قسم کی مٹی بے اندازہ گہرائی تک
 زمین کے نیچے چلی گئی ہے جس کا پتہ چلا نا ذرا مشکل کام ہے۔

باب دوم سوال

چھپا لکھے اجزائے حصول کا طریقہ اور اس کے کارکن چھپا لکھے بنا

قبل ازیں کارکن چھپا یا اور مسلمان سکھ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کی اصل
 کیلئے اس کے خواص اور اجزاء ہیں اس کے متعلق جس قدر تحقیقات ہم
 پنچیم سب کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس کے متعلق مختلف رائیں اور بحث
 بھی لکھی جا چکی ہے کہ یہ کس قسم کے پتھر اور بوسیدہ سنگ مرمر سے حاصل ہوتی
 ہے آبا اس کا پتھر ہی الگ ہے یا فلانی سے بن جاتی ہے یہ سب کچھ
 پہلے بیان ہی چکا ہے مگر ایک قسم کی چھپا مٹی جو بڑے مقام اور برتنوں میں
 پیدا ہوتی ہے اس کے اجزاء یہ ہیں

سلیکا ۲۰-۴۹- الیونیا ۳۰-۲۷- چھنہ ۱۵- سیوڑا ۵۰-۶۰- کھوڑا

آف پوٹاشیم ۲۰-۱- پانی ۲۰-۱- قبل ازیں ہم بیان کریں کہ چھپا لکھے برتن بنانے
 والی مٹی کس طرح صاف کی جاتی ہے اور پھر کس طرح برتن بنانے کے کام میں
 آسکتی ہے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے اُن مقامات کا حال لکھ دیں
 جہاں یہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے اجزاء کے لکھنے کی ظاہر کریں۔ اس سے
 پہلے ہم کارکن چھپا لکھے اجزاء لکھ چکے ہیں کہ اس میں سلیکا ۴۹-۲۰- چھنہ ۱۵- سیوڑا ۵۰-۶۰- کھوڑا

۱۶۰ حصہ پانی ۹۰ حصہ مٹی ہے۔ پروفیسر انا سٹڈ نے جو عہدہ قسم کی مٹی کے اجزاء لکھے ہیں وہ سلیکا ۶۵۱۳۲ حصہ اور ایوینیا ۳۹۵ حصہ ہے۔ پروفیسر مذکور کا بیان ہے کہ جو چینی چینی کہلاتی ہے اس کے اجزاء میں ایوینیا ۴۰ فیصدی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ورج وڈ صاحب نے جو اعلیٰ قسم کی مٹی کا امتحان کیا ہے تو اس میں ۲۰ حصہ سلیکا اور ۸۰ حصہ ایوینیا پائی ہیں۔

ملک انگلینڈ میں پسائیک کے علاقہ کے نزدیک کلبرگ ایک مقام ہے جو تلمپار ویاں یا یانگیا ہے اس کے اجزاء گھٹن کے امتحان کے یہ افق سلیکا ۳۵۳ حصہ ایوینیا ۶۰۰ حصہ ہیں علاوہ ازیں پوٹاش چونہ اور کچھ لوہا بھی پایا گیا ہے۔ طبقات الارض کے متعلق جن لندن میں عجائب گھر ہے اس میں کارن وال کے دو علاقوں سینٹ سٹیفن اور بلو بیرڈ کی مٹی کے اجزاء حسب ذیل ہیں

سینٹ سٹیفن

بلو بیرڈ

۴۶۵۳۸

۴۵۶۹۲ کے

سلیکا

۳۸۵۶۰

۴۰۵۷۶

ایوینیا مع لوہے کے پراسائیڈ

۳۶۴

۲۵۱۷

چونہ

۱۶۷۷

۱۶۹۰

پوٹاش مع قدر سیوڈا

قدر سے

قدر سے

گیشیا فاسفیو رکن سلفیو کربائیڈ

۹۶۰۸

۹۶۶۱

پانی مع چند حوالی اجزاء کے

ڈاکٹر تھامسن جو گلاسگو یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر تھا جو سینٹ

اسٹل کے مقام کی چٹان کے اجزاء حسب ذیل لکھتا ہے سلیکا ۳۷۱۰ ایوینیا ۴۴۸۲۸ - چونہ ۲۸۹۵ - فیرک اکسائیڈ ۶۵۹۸ پانی ۱۹۵۲۲ -

تجربات سے یہ ظاہر ہے کہ جن مٹی میں ایوینیا کم اور چونہ و لوہے کے ذرات زیادہ ہوتے ہیں وہ گھٹیا قسم کی مٹی ہوتی ہے ہندوستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کی مٹی کے برتن آگ میں پکھانے سے سفید رہتے ہیں۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مٹی میں لوہے کا جز بالکل نہیں ہے کیونکہ جس مٹی میں لوہے کا جز ہوتا ہے وہ آگ میں جا کر سُرخ ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب میں عمدہ چینی مٹی کے اجزاء ذیل لکھے ہیں

سیکا ۳۲۶۲ - الیونیا ۳۸۶۷ - گنیشیا ۴۴۰۶ - چونہ ۴۶۰۵ -
لوہے کا جز ۰۶۲۷ - پانی ۱۲۶۶ -

ڈاکٹر برگ نیارٹ اور ملاگوٹی صوبہ ڈونشائر کے مقام پلیٹن کی مٹی کے اجزاء حسب ذیل بیان کرتے ہیں

سیکا ۳۶۲۷ - الیونیا ۳۶۵۸ - چونہ گنیشیا پوٹاش ۵۵۱۵ - لوہا اور
منگنیز قدر سے ختم مٹی قدر سے پانی ۱۲۶۶ -
سینٹسٹیفن اور برج کا کاتوں کی مٹی کے اجزاء حسب ذیل ہیں

سیکا	الیونیا	گنیشیا
۳۹۵۵۵	۳۸۵۰۵	۱۵۴۵
۴۰۵۱۵	۳۶۵۲۰	۱۵۴۵
۱۵۴۵	۹۵۵۰	۱۱۵۶۵
۱۲۶۵۰	۱۵۴۵	۱۲۶۵۰

کھاری اجزاء قابل تحلیل وغیرہ ۸۵۵۰ -
پانی ۱۲۶۵۰ -
سٹرگون کی تحقیقات کے موافق اصلاح ہنس برو کے مختلف مقامات کی مختلف
مٹیوں کے اجزاء حسب ذیل ہیں

سیکا	الیونیا	چونہ	لوہے کے ذرات
۴۵۰۰ - ۴۵۱۰ - ۴۶۵۶ - ۴۶۵۷	۴۵۱۱ - ۴۶۵۹	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷
۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷
۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷	۴۶۵۷ - ۴۶۵۷

کھاری مادہ	۰۶۸۰	—	۰۶۲۹	—	۱۴۵۱	—	۱۳۵۲	—	۱۳۵۳
پانی	۱۳۶۰		۱۳۶۹		۱۳۸۴		۱۳۳۶		

سینٹ اسٹیل کی مٹی کے نمونے مقام روک کی مٹی

سلیکا	۶۶۳۰	—	۶۶۱۰		۵۶۰		۵۶۰		۵۶۰
ایونیا	۱۵۱۰		۱۵۱۰		۳۰		۳۰		۳۰
چونہ	گنیشیا	قدرے	چونہ وغیرہ	قدرے	قدرے		قدرے		قدرے
لوہے کے ذرات	۶۳۰	—	۶۳۰		۶۳۰		۶۳۰		۶۳۰
کھاری مادہ	—		۶۳۰		۶۳۰		۶۳۰		۶۳۰
پانی	۱۳۵۰		۱۳۵۰		پانی		۱۳۵۰		۱۳۵۰

مقابلہ کیلئے وہ ڈونٹار کے اضلاع سے بہت قسم کی مٹی کے وہ نمونے مختلف بریفیسروں کے تجربہ کردہ پیش کرتا ہے۔

پر حصہ فائرس دگنیر کولنس سینٹ نیوٹ

سلیکا	۵۵۵۱	×	۵۶۲۰	×	۱۰۵۰	×	۵۶۲۹	×	۵۱۰۴
ایونیا	۳۸۵۱۸	×	۳۸۵۸۰	×	۳۸۵۸۰	×	۳۸۵۸۰	×	۳۸۵۸۰
گنیشیا	—	×	۵۶۲۰	×	—	×	—	×	—
لوہے کے ذرات	—	×	—	×	—	×	—	×	—
کھاری مادہ	—	×	۱۵۶۱	×	۱۵۶۱	×	۱۵۶۱	×	۱۵۶۱
پانی	۱۱۵۰۲	×	۱۳۶۰	×	۱۳۶۰	×	۱۳۶۰	×	۱۳۶۰

یورپ کی سب سے عمدہ مقام کی مٹی کے اجزاء حسب ذیل پائے گئے ہیں۔
تجربہ سینٹ برکس تجربہ سینٹ برکس تجربہ سینٹ برکس
سلیکا ۶۶۸۰ ۵۶۰ ۵۸۵۴

۵۵ ۶۰	۳۶۵۲۰	۰۰	۳۶۵۲۰	الیونیا
۳۵ ۴۰	۲۶۵۰	۲۶۵۰	۲۶۵۰	الکلی
۱۵ ۸۰	—	—	—	گلبشیا
—	—	—	—	چونہ
—	—	—	—	یوگا
—	—	—	—	پانی
	۱۲۵۹۵	۱۳۵۰۰		

جو مٹی ٹین موٹھ اور پول کی کانوں میں پیدا ہوتی ہے وہ سخت برتنوں کے بنانے میں زیادہ موزوں ہیں لیکن کارنوال اور ڈونشائر کی مٹی نازک برتنوں کے بنانے میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس لئے بھی چینی کے برتن اس کے زیادہ تر بنائے جاتے ہیں۔ ٹین موٹھ اور پول کی مٹی قدرتی طور پر خالص ہوتی ہے اسلئے سوائے خشک کرنے کے اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈونشائر اور کارنوال کی کانیں چوڑائی میں تو بہت ہی کم ہیں لیکن گہرائی اور لمبائی میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں ان کا سلسلہ بالکل ویسا ہی ہے جسے بن انسان میں رگوں کا۔ اس قسم کی مٹی میں اکثر قطعی کا جزو بھی پایا گیا ہے۔ ولیمٹ کے مشہور مقامات جہاں اس قسم کی مٹی ملتی ہے حسب ذیل ہیں کارنوال۔ ڈونشائر۔ آسٹل۔ بلیر لینڈ سینٹ برہورڈ۔ بڈمن۔ ہلٹن۔ بی مور۔ ڈارٹ مور جو بڑے موٹھ کے قریب ہے جس جگہ سے یہ مٹی نکالی جاتی ہے پہلے وہ جگہ ۳ سے ۵ فٹ تک گہری تھی لیکن اب ۱۰ فٹ تک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ گہری ہو گئی ہیں جب یہ مٹی نکالی جاتی ہے تو اس وقت کچھ ترکی ماند نرم ہوتی ہے جس میں سنگریزے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہیں کہیں اس میں سیلی اور ذرا غدار مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جسے جد کرنے ہیں۔ اس بارہ میں سب سے پہلا کام اس کے اوپر سے بناتانی

بوسیدہ اجزا کا جدا کرنا ہے پھر ریت اور کنکریں کا چورہ اور میلی مٹی یہ ملاؤں
 کہی تو ۳ سے ۵ فیٹ تک ڈلدا رہتی ہیں اور کہی ۱۰ فیٹ تک انہی نہ اور چڑھی
 ہوئی ہوتی ہے کان کے نیچے کھوتے اور کچی سیڑیاں بناتے چلے جاتے ہیں
 تاکہ نیچے چلنے اور اوپر آنے میں سہولت رہے پچاس سال کے عرصہ میں
 یہ گرتے ہیں ۲۰ فیٹ کی گہرائی سے ۷۰ فیٹ کی گہرائی تک پہنچ گئے ہیں جس قدر
 داغدار مٹی ملی ہوتی ہے اسے بڑی احتیاط سے جدا کرتے ہیں پھر پانی مٹی ڈھونڈ
 والی جگہ لچکتے ہیں جہاں ایک ڈھواں جگہ پر یہ ڈالی جاتی ہے اس جگہ ۱۰ فیٹ
 کی بلندی سے پانی کی دھار اس پر چھوڑی جاتی ہے اور کدالوں سے مٹی کو ہلاتے
 اور نیچے اوپر کرتے رہتے ہیں اس عمل سے چکنی مٹی پانی سے بہ کر الگ ہو جاتی ہے
 اور ریت الگ ہو جاتی ہے جو نیچے نہ بہ پڑی ہوئی مٹی سے اندازہ کیا گیا ہے
 کہ ایک ٹن چکنی مٹی کے جدا ہونے پر ۳ سے ۸ ٹن تک ریت نکلتی ہے جہاں
 جا کر مٹی جمع ہوتی ہے وہ تالاب کی شکل کے گڑھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
 جن میں سینٹ لگا ہوتا ہے اور چڑھتے اترتے کھلے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں
 یہ تالاب ۵ یا ۶ فیٹ ریع ہوتے ہیں بعض تالاب ۱۰ فیٹ چوڑے ۸ فیٹ
 لمبے اور ۱۰ فیٹ گہرے ہوتے ہیں۔ یہ تالاب آگے پیچھے بنے ہوئے
 ہوتے ہیں کہ ایک کا پانی دوسرے میں دوسرے کا تیسرے میں اترے
 کا جو تھے میں علیٰ ہذا القیاس جاتا ہے اور مٹی صاف ہوتی چلی جاتی ہے کسی
 تالاب میں ریت جدا ہوتی ہے کسی میں کنکر کسی میں بنائاتی اجزا۔ جب
 پانی کی دھار کے ذریعہ مٹی صاف ہوتی چلی جاتی ہے تو سب سے اخیر نفیس مٹی
 ایک کے بڑے تالاب کی تہ میں جمع ہو جاتی ہے۔ جب اگلے یہ نہ تین
 ہو جاتی ہے تو اوپر کا کھرا ہوا پانی ڈاٹ کھول کر نکال دیتے ہیں۔ تالاب
 کے چاروں طرف اطراف میں سوراخ ہوتے ہیں جس وقت مٹی نیچے بیٹھ جاتی
 ہے تب سوراخوں کے ڈاٹ کھول دیتے ہیں پانی سوراخوں کے باہر نکل جاتا

سے نچے مٹی اٹک کر لیتے ہیں اور اگر ابھی سو یا بارش کا موسم نہیں ہوا اور اس سبب سے
 مٹی نہ نشین ہو تو چھکڑی یا بانی میں گھبل کر اس میں ڈال دیتے ہیں جسکی تاثیر سے
 مٹی نیچے چھڑ جاتی ہے سڑا کر جو ایک بھر بہ کار آتا ہے نہ ہرے بھر کر رہا ہے کہ کوئی
 سائیکلین یا بانی ہو اس کے ملانے سے مٹی نہ نشین ہو سکتی ہے جب مٹی نہ نشین
 ہو جاتی ہے تو اُسوقت اُسکی شکل بالکل نرم مٹی کی مانند ہوتی ہے یا چاولوں کی
 کھاڑھی پیوسی (بچھڑ) کی مانند ہوتی ہے تب یہ ہاتھ پٹریوں بھر بھر کر چھیل
 (کم گہری) کر اسیوں میں ڈالتے جاتے ہیں جو ہم فیٹ لمبی ۲ سے ۵ فٹ
 تک چوڑی اور ۱ سے ۱۸ انچ تک گہری ہوتی ہیں جنکے اندر سخت پتھر لگے
 ہوتے ہیں (دراصل یہ بچھڑ تالاب ہوتے ہیں جنکو کڑا ہی کہا کرتے ہیں) بعض
 بڑے بڑے کارخانوں میں جو عنائیاں اور کھدنے کے حقیلے تالاب اس
 تالاب سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور بعض کارخانوں میں ایسا انتظام ہوتا
 ہے کہ نہ نشین مٹی بذریعہ بچھڑ یا پمپ حوض میں سے کڑا ہیوں میں
 پہنچائی جاتی ہے جب کڑا ہیوں مٹی سے پھر جاتی ہیں تب مٹی کی سطح عموماً
 کی جاتی ہے اور اسے ٹکی رہنے دیتے ہیں تا آنکہ یہ اسی جگہ سوکھ جاتی ہے
 اس عمل کیلئے جو دف درکار ہوتا ہے وہ مٹی کی مقدار اور موسم کی حالت پر منحصر
 ہے کیونکہ اگر موسم ہو تو مٹی کا سب سے کھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر سیوں میں نہ نشین
 سوکھتی ہے اور جاڑوں میں ۸ ماہ میں عموماً ستمبر سے مئی تک کا وقت خرچ
 ہوتا ہے جب مٹی کافی طور پر سوکھ جاتی ہے تب اُسکو چھکڑوں میں لاد کر ایک
 اور دالان میں لیجاتے ہیں جسکے مٹی سکھانے کا مکان کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبی
 سڑ اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بارش کا اندر گزر نہیں ہوتا لیکن ہوا
 چاروں طرف سے کھلی آجاسکتی ہے اس مکان میں مٹی جس پر خوب سوکھ جاتی
 ہے تو اسے جہاز میں لاد کر کارخانوں کو روانہ کرتے ہیں جو پکی مٹی رہنے سے
 جھکڑا وغیرہ لگ جاتا ہے اسے دھونے اور صاف کرنے کیلئے دالیں بھیج دیتے

ہیں اس قسم کے کارخانوں کی اب دلائل میں بہت کثرت ہو گئی ہے جہاں پہلے
۶۔ کارخانے تھے وہاں اب پورے سو کارخانے ہیں جن میں سب سے
بڑے کارخانہ میں ۲۵۰ مٹن مٹی سے لیکر ۸۰۰ یا ۹۰۰ مٹن تک پیدا ہوتی
ہے۔ چنیاکلے علاوہ برتنوں کے اب اور بہت سے کاموں میں برتنی جاتی
ہے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں مٹی بذریعہ مصنوعی حرارت سکھائی جاتی ہے
بہت بڑے کارخانوں میں مرد عورت اور بچے سب کام کیا کرتے ہیں عورتوں
کا لباس بالکل سفید ہوتا ہے تاہم جو سفید مٹی وہ سکھاتے یکنے لے جاتا ہے
وہ لباس سے بھی زیادہ سفید ہوتی ہے جو دور سے بھیانی جاتی ہے۔ تین
مٹی کے اوپر جو شند یا سیاہانی خوب عورت سبزی نائیل نیلے رنگ کا ہوتا ہے

باب کیا رہواں

چینی مٹی - اسکی تاریخ اور مرکبات

اس بات کا یہ ایک نہیں لگا کہ چینی کے برتن کس صدی میں بنے
شروع ہوئے تھے بڑی جستجو سے صرف اس قدر حال معلوم ہوتا ہے
کہ ۲۴۰۰ء میں چینی کے برتن کہیں کہیں نظر آنے لگے تھے۔ مورخ جولن
کہتا ہے کہ ملک چین کے مقام سن پنگ میں جو صوبہ ہونان میں واقع
ہے۔ سب سے ۱۸۵ سال پہلے اور ۲۰۰۰ء کے درمیان چینی کے برتن
بننے شروع ہو گئے تھے کیونکہ ۲۰۰۰ء میں چینی کے برتن تمام ملک میں
رایج ہو گئے تھے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت کارخانے بڑے
بچانے پر ہو گئے ہونگے۔ ان حالات سے یہ چلتا ہے کہ دو ہزار سال
کے قریب ہوئے کہ سب سے پہلے چین کے برتن ملک چین میں جاری

ہوئے اگرچہ بعض مورخ ۳۰۰ یا ۱۰۰۰ سال بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں جو مصاحفہ چینی کہا رہتے تھے وہ بالکل نامکمل نہا جگے بنے ہوئے برتن بھدے ہوتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ ابتدائی زمانہ تھا لوگوں کو عمدہ مصاحفہ اور ان کے اجزا بالکل معلوم نہیں تھے جو پھر رفتہ رفتہ ایجاد ہوئے مارکولو مشہور یونانی سیاح جس نے تیرہویں صدی مسیحی میں مشرق بعید کا سفر کیا اور کچھ مدت چین میں رہ کر کئی کے کارخانہ کو جہاں چینی کے برتن بنا کرتے تھے اچھی طرح دیکھا وہ کہتا ہے کہ یہاں چینی کے برتن بڑی کثرت سے بنا کرتے تھے اور اس قدر زلال تھے کہ ایک گروٹ میں ۸ برتن آیا کرتے تھے (گروٹ پونے تین آنے کے برابر ہے) وہ کہتا ہے کہ چین میں مٹی کو پہلے لاتوں سے تیار کرتے تھے پھر تھوڑی تھوڑی کر کے ہاتھوں سے ملتے تھے پھر کئی سال تک پڑھ رہتے دینے تھے کہ خمیر درست ہو جائے۔ اس بات کو چینی کہا رہتا ہندوئی سمجھتے ہیں کہ مٹی مل کر ۱۰ یا ۱۲ سال تک بیڑھی رہے اور خمیر ہوتی رہے بلکہ بعض جگہ ۳۰ یا ۴۰ سال تک خمیر ہونے دیتے ہیں اسلئے فارسی کا یہ شعر بالکل صحیح ہے کہ

خاک مغرب شنیدہ ام کہ کنند

بجمل سال کا مٹی چینی

یعنی میں نے سنا ہے کہ مغرب کی خاک سے ۴۰ سال میں چینی کا یہاں تیار کرتے ہیں کہتے کہ واد اخیر کیا کرتا تھا اور پوتا برتن بنایا کرتا تھا اسی واسطے اہل چین مٹی کی بڑی مقدار خمیر کیا کرتے تھے تاکہ جب تیار ہو تو مدت تک اس کے برتن تیار ہوتے رہیں یورپ کے تمام کاریگر سوائے معدودے چند کے اس بات کے معترف ہیں کہ سچی چینی کا اصل نسخہ جو اہل چین کو معلوم ہے وہ ہمیں اب تک معلوم نہیں ہوا۔

یاد رہی انگریزی کولیز جو اٹھارہویں صدی میں ملک چین کے شہر کنگ ٹی جن

میں رہتا تھا وہاں سے مختلف قسم کی مٹی کے نمونے لایا اور اس کو خیمہ کر کے
برتن بنانے کے طریقہ کو بھی معلوم کیا اور اس نسخہ کو کاغذ پر قلمبند کیا مگر
چونکہ خود کار نگہ نہ تھا نہ کاغذ سے کبھی کچھ بنایا تھا اس لئے عملی طور پر کچھ نتیجہ
نہ نکال سکا مگر اس کے لکھے ہوئے نسخے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے
جیسے اس نہر کی ترقی ہوتی گئی اور لوگوں نے اس میں شوق بہم پہنچائی۔
ویسے ویسے وہ نسخے مفید ثابت ہوئے اب ابھی طرح معلوم ہو گیا ہے
کہ اصلی چینی کا نسخہ دو اجزاء کا مرکب ہے ایک کاولین دوسرا پیٹریٹ کاولین تو
فلسفا پیرتوسیدہ کا نام ہے یعنی سنگ مرمر کی کان کی خستہ اور بوسیدہ مٹی
اور پیٹریٹ ایک قسم کا سفید رنگ ہے جو اس مٹی میں شامل کیا جاتا ہے
تاکہ آگ میں یک کر کبھی رنگ سفید رہے جو مٹی اہل چین استعمال کرتے ہیں
اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ چین کے بنے ہوئے برتن ٹوٹے پر بھی
اندر سے سفید اور چمکدار لگتے ہیں مگر دوسرے ملکوں کے برتن ایسے نہیں
ہوتے کیوں کہ صاحب کہتے ہیں کہ کسکشی کی مٹی کے برتن بالکل چینی مٹی کے
موافق ہوتے ہیں چین والے انہی سخت آئینہ میں برتنوں کو بکاتے ہیں
کہ اس میں بلور پھیل جاتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس کا مصلحہ اتنا دیر
گزار ہو تا ہے کہ بغیر اس آگ کے گھٹا ہی نہیں اور ہی وجہ ہے کہ چین کے
روغن کی برابر ہی یورپ کا روغن بالکل نہیں کر سکتا چین والے جو اس قدر
سخت آگ کا عمل کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ برتنوں کو صرف ایک
دفعہ ہی آگ میں پکاتے ہیں اور اس سے پہلے برتنوں کو صرف ہوا میں
سکھاتے ہیں جنہے ہندوستان کے کہاں مٹی کے برتنوں کو سکھا کر ایک
دفعہ آگ میں پکاتے ہیں جے بکٹ کا عمل کرتے ہیں اور ان پر روغن کا
مصلحہ لگا کر دوبارہ پھر تیزاب میں پکاتے ہیں لہذا ولایت میں برتن
دو آئینہ گھاتا ہے ایک ہلکی ایک اس سے تیزاب تیار ہوتا ہے لیکن چین

میں صرف ایک آنچہ ہی دیجاتی ہے اس لئے یہ آنچ بہت تیز ہوتی ہے اس سے ایک آنچہ میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اندر میں کم خرچ ہو تلبے اور برتن بھی ٹوٹتے ہیں چینی مٹی کو کاو لیں اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مقام میں پایا گیا جبکہ گولنگ بولتے ہیں کو لیں کے بنے ہوئے برتن بنائے جو بصورت اور عمدہ ہوتے ہیں اس لئے چینی لوگ ہر اچھے بنے ہوئے برتن کو کاو لیں کا بنا ہوا برتن کہتے ہیں پہلے عمدہ قسم کو کاو لیں جس سے نکلا کرتا تھا آج کل وہاں سے نہیں نکلتا کیونکہ یہ کان کئی صدیوں سے ہو چکی ہے خواہ کسی جگہ کی مٹی سے برتن بنایا گیا ہو لیکن اگر وہ اچھا ہے تو چینی لوگ اسے کاو لیں کا بنا ہوا کہنگیے چینی کاو لیں کے احباب حب ذیل ہیں۔

سلیکا	۵۶.۹ حصہ
الیومینا	۱۴.۲ حصہ
گلیشیا	قدرے
پوٹاش	۲.۹
سوڈا	۳.۵
لوہے کا جزو	۰.۸
چونہ	۰.۵
اوکسائیڈ آف منگنیز	۰.۳
پانی	۲.۳

عمدہ مٹی جکی سچی چینی کے برتن بنتے ہیں وہ ملک جاپان کے ایک سے نکلتی ہے جبکہ یازومی یا ما کہتے ہیں یہ مٹی نہایت صاف بران ہوا ہے لیکن سخت اس قدر ہوتی ہے کہ تھوڑوں سے مشکل ٹوٹتی ہے ہندوچو میں باریک کرتے ہیں مٹر جنو برنے جو اسکے اجزاء معلوم

اب ذیل میں

کلیکا ۵۵۶۰۹ - ایونیا ۲۰۶ - پوٹاش ۵۵۶۰۵ - چونہ ۵۰۶

باب بارہواں

چینی کا ولن - پینٹن

چینی کا ولن اور پینٹن۔ جنکو ملا کر چینی کے برتن بنائے جاتے ہیں ان کا وزن
 ۲۰ - ۳۰ لیگ کے فاصلہ پر واقع ہیں
 انھیں چھوٹے چھوٹے جہازوں اور کشتیوں میں لاد کر اور دریائے جاوینو
 اور کر کے شہر کنگ ٹی جن میں لیجائی جاتی ہے پینٹن کی سخت چٹان کان
 کاٹ کاٹ کر ڈبل اینٹیوں کے برابر بنائے جلتے ہیں۔ پھر یہ ٹکڑے
 ایک کر کے برسوں تک خیر ہوتے رہتے ہیں ان کے چورس ڈسے بنا کر
 بنانے والوں کے پاس فروخت کئے جلتے ہیں۔ کا ولن اس قدر
 نہیں ہوتی اس لئے اس کے خیر میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے گویا کان
 کاٹنے اور مٹی کو خیر کر نیوالے لوگ علیحدہ ہیں اور برتن بنانیوالے
 پھر جو نہ کے کھار سے ایک اور شے تیار کی جاتی ہے جسے روغن
 انش کہتے ہیں اس کے لگانے سے برتن چمکا اور چمکی ہو جاتا ہے اس میں
 ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے (کسٹم ایک قسم کی دھات ہے) ایک اور مرکب
 ایک کیا جاتا ہے جسے اجزا ان تجبہ چو نہ (قلعی) اور پوٹاش ہے یہ پوٹاش
 قہر شاں کی راکھ سے بنایا جاتا ہے اور اس مرکب کا فائدہ یہ ہے کہ
 اسے مرکب کو آگ کی حرارت میں نرم کر دیتا ہے جو برتن کے جسم
 اس پر برتن کی صفائی اور جلا بخیر ہے ان دونوں وارتنوں

ملائیے ایک حصہ چونہ کا تیل اور دس حصہ پینٹر ملایا جاتا ہے کئی صدیوں سے
چینیوں نے ایک اور نئے دریافت کی ہے جسکے وہ عمدہ برتن بناتے ہیں
اسکو چاک والا پتھر کہتے ہیں جو باہر سے دیکھنے میں صابن کی مانند ہوتا ہے
اور بہت سے ادویہ کے نسخوں میں کام آتا ہے اسے چینی لوگ ہوا جی کہتے
ہیں۔ اسکے چینی سے زیادہ نازک اور خوبصورت ہوتے ہیں مگر خشنہ بہت
ہوتے ہیں ٹھنڈ سے جلد ٹوٹ جاتے ہیں یہ رنگ بہت اچھی طرح قبول
کر سکتی ہے اس لئے اسکے رنگیں برتن پورسلین کی نسبت نہایت خوش
وضع اور اس سے بہت گراں ہوتے ہیں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ بیاجی
در اصل سلفیٹ آف گلیٹشیا ہے جسکے خمیر اٹھانے میں چنداں وقت نہیں
ہوئی۔ چینی کا دلن کے اجزاء یہ ہیں۔

سلیکا ۵۲۶۰۰ الیومینیا ۴۲۶۰۰ لوہے کا کشتہ ۵۳۳۰۰

ایک کمپٹری کی کتاب میں ایک اور محقق نے لکھا ہے کہ کاؤلن کے اجزا
میں سلیکا سب سے زیادہ ہے اور ساتھ ہی چونہ اور گلیٹشیا اور کشتہ فولاد
بھی کھوڑا اٹھوڑا ہوتا ہے چنانچہ دلائی کے ایک مقام سے جو کاؤلن ملا
اُسکے اجزاء یہ ہیں۔

سلیکا ۵۶۵۰۰ حصہ الیومینیا ۴۴۴۰۰ حصہ پوٹاش اور سوڈا ۱۰۹۱۰
حصہ لوہے کا کشتہ ۱۰۸ حصہ گلیٹشیا ۶۰۸ حصہ۔ پانی اور دیگر گیسیں ۱۱۵۳
حصہ۔ ڈاکٹر کلہان نے اپنی ایک کتاب میں چند قسم کے کاؤلن کا ذکر کیا ہے
جو چین کے شہر کیو کیانگ میں پائی جاتی ہے اور جسکی اینٹیں سبھی
ہیڈلی ہوتی ہیں۔ اجزاء اُسے کیمیائی کے لحاظ سے یہ تین قسم کی ہے جن کا حال
ذیل میں درج ہے

سلیکا	نمبر ۱	نمبر ۲	نمبر ۳
۵۸۶۲۳۰	۵۲۶۲۰۸	۵۱۶۲۱۰	

۳۳۵۰	۳۱۵۹۹	۳۳۵۳۷	البونیا
۰۵۰۹	۰۵۱۲	۵۱۵۵	لوہے کا کشتہ
۱۵۳۶	۱۵۹۱۱	۱۱۶۹۰	فیرس ایک رٹ
۰۵۸۸۳	۰۵۵۲۰	۰۵۸۲۷	اکٹہ ٹلفیشیا
۰۵۵۶	۰۵۶۶۷	۰۵۵۰۱	چونہ
۰۵۸۸۷	۰۵۳۷۳	۰۵۲۶۸	ٹلفیشیا
۱۵۸۰۳	۱۵۵۰۰	۲۵۵۲۰	پٹاش
۰۵۹۹۷	۰۵۹۷۰	قدرے	سوڈا
۹۵۵۰۰	۹۵۴۹۹	۱۰۵۰۱۱	پانی

۱۰۰۵۸۳ × ۱۰۰۱۳۲ × ۱۰۰۱۵۶
 ایک اور عمدہ قسم کی کاہلن جس سے چینی کے برتن بڑے نفیس بنے
 ہیں شہر کنگ تا سے نکلتی ہے جس کے کیمیائی اجزاء ہیں
 سلیکا ۱۵۱۵ حصہ البونیا ۵۶۸۶ حصہ چونہ ۹۲ حصہ پانی ۶۵۷۲
 حصہ اجزاء کے کیمیائی کے نقوشوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ لگتا ہے کہ جس
 مٹی میں سلیکا اس قدر زیادہ نہیں ہوتا اور یہی سبب ہے کہ وہاں کے برتن
 اتنے نفیس نہیں ہوتے جیسے فرانس اور سبکسنی کے ہوتے ہیں جو مٹی
 بایان میں استعمال کی جاتی ہے اس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل پائے گئے
 ہیں سلیکا ۵۶۰۹ حصہ البونیا ۲۰۵ حصہ پٹاش ۵۰۵ حصہ
 علاوہ ازیں کوارٹز، فلیسپار اور ایک خاص قسم کا پتھر جس کو پورسلین مٹیوں کے
 ہیں وہ بھی جاپانی برتنوں کی مٹی میں پایا گیا ہے۔ جاپانی والوں نے کوچلی کے
 برتن بنانے کا پتھر چس والوں سے سیکھا مگر اس میں ایسی شق بہم پہنچی کہ نفیس
 اور خوب رنگ برتن بنانے میں وہ اب اپنے استاد چین سے بھی
 سیکھ گیا۔ سو اب وہی میں ایک جاپانی شخص شون سولی چین کو

اسی غرض سے گیا تھا کہ وہاں کے برتن بنانے کا ہنر سکھے اور اسی زمانہ میں
شہزادہ بنس شیاناو شیخ نے کوریا سے بہت سے کاریگر بلوائے یہ ہنر کوریا
میں جہن سے پہنچ چکا تھا بلکہ کمال کو پہنچا ہوا تھا کیونکہ کوریا کے ہنر سونے
برتن نہایت آبدار تیلے اور خوبصورت تھے اور چین واسے انکی بڑی قدر
کرتے تھے لیکن اب یہ ہنر وہاں سے مفقود ہو چکا ہے۔ مبصروں کے قول
کے قول کے بموجب جاپان کا شاہو اہلستر چین کی بہت جلد کچھل جانیوالا
ہوتا ہے اور انکی چینی کے برتن نہایت شفاف ہوتے ہیں کیونکہ اس میں
سیکا زیادہ ہوتا ہے اور ایونیا کم جاپان کے ذیل کے مقامات اصنعت
کیلئے مشہور ہیں۔ ہرن اور اسی کیوٹو۔ ٹوکیو اور کاگا۔

ہم ذیل میں جاپان کی کاریگری کے دو قسم کے نمونوں کے اجزائے کیما دی
درج کرتے ہیں ان میں ایک قسم کو شیو چوچی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو شیو
چوچی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ورٹن نے ان اجزائی چھان بین کی ہے جو حسب ذیل

۸۱۶۱۴۱	—	۸۰۶۹۲۰	سلیکا
۰۶۵۴۲	—	۱۵۶۸۲۲	ایونیا
۰۶۴۴۲	—	۰۶۱۰۰	گنیٹیا
۰۶۴۹۹	—	۰۶۵۳۰	پوٹاش
۱۶۶۸۶		۱۶۵۳۰	سودا
۱۶۰۶۰		۰۶۴۳۲	لوہ
۰۶۱۹۵		۰۶۱۵۲	فلورین
۰۶۰۳۱		۰۶۱۴۴	گنیٹیا آکس

۹۹۶۹۹

۵۱۰۰۵

تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاپانیوں کے بنائے ہوئے چینی کے
برتن سب لٹے ہوتے ہیں جن کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاپانی کارکن

کو استعمال میں نہیں لاتے بلکہ خالص پیسٹر سے بنائے ہیں۔ پرس کی نمائش گاہ میں جاپانیوں نے اس امر کا خود اقرار کیا تھا کہ ہم لوگ ملک چین کی مٹی کو جس کا نام کاؤلن ہے بالکل استعمال میں نہیں لاتے۔

باب تیسرہ

چینی مٹی کا یورپین مٹی سے مقابلہ

حقائق کو یہ آج تک پورے طور سے تحقیق نہ ہو سکا کہ چینی کاؤلن مٹی میں اور کارلش کٹے میں خاص طور پر کس چیز کا فرق ہیں ہے جالسن اور بایک دو برس پہلے ہی مٹن گزرتے ہیں اور انہوں نے اس بارہ میں بہت کچھ چھان بین کی ہے انہوں نے خوردبینوں کے ذریعہ تو چین کی مٹی کاؤلن کا امتحان کیا تو معلوم کیا کہ یہ بہت ہی شفاف پیسٹی کا مجموعہ ہے۔ صوبہ یورپ کے مقام ڈینڈورف کی چینی مٹی کو امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بہت سے نفیس ذرات کا مجموعہ ہے جب اسے باریک پیریش کے پیسٹ پر رکھ کر تیز روشنی کے سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پیسٹ دو باریک کٹے ذروں کا مجموعہ ہے لیکن جب پیسٹ اور اوپر تیز روشنی کسی تو معلوم ہوا کہ برف کی مانند شفاف قلیس یا ہم ملی ہوئی ہیں ان ذرات میں شفاف گول نگر بیضا عدد کناروں والے ذرے بھی شامل ہیں جب انکو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ویسے ہی شفاف پیسٹ معلوم ہوتے رہے جنکی چوڑائی انچہ کا اور کچھ کئی تمام ملائم عکسی بیٹوں کا بھی حال ہے یعنی تمام وہ نشان جو بایب۔ بائری اور چینی کے برتن بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ مولف کتاب کا یقین ہے کہ جالسن اور بایک نے ہر قسم کی مٹی پر

کی ٹیوں کی جلیخ پڑتا مال خوب کی ہے لیکن وہ جین کی مٹی کا ولن کو کا حقہ
پڑتا مال نہیں کر سکتے کیونکہ جین اور جاپان کی ٹیوں کے مرکبات اور اصل
یورپ کی نسبت مختلف ہیں۔

سکسی کے مقام زیر گولڈ
کی مٹی کے اجزاء

بویریا کے مقام جیٹ
کی مٹی کے اجزاء

۴۹۵۹

۴۸۵۵۶

سلیکا

۳۵۵۲۳

۳۵۵۶۱

البوسیا

۱۴۵۸۶

۱۲۵۸۸

پانی

۰۵۰۰

۲۵۹۵

دیگر ملاوٹیں

۱۰۰۵۰۰

۱۰۰۵۰۰

سکسی کے مقام زیر گولڈ
کی مٹی کے اجزاء

سکسی کے مقام الٹنگ
کی مٹی کے اجزاء

۴۴۵۴۴

۴۵۵۶۳

سلیکا

۳۹۵۴۸

۳۹۵۸۹

البوسیا

۱۴۵۰۶

۱۳۵۰۰

پانی

۰۵۰۰

۵۶۰

دیگر ملاوٹیں

۱۰۱۵۲۹

۹۹۵۸۲

محققوں کا بیان ہے کہ جیٹا بکے کی ایک قسم ہے جبکو ٹین مارک
کہتے ہیں یہ بکے زرد رنگ کی مٹی ہے جسے ہینڈرا کمارک ایڈمحلول اور
اکسپڈ آن آیرن کے محلول ملانے سے سفید براق بناتے ہیں اور اس
کا طاقتور خوردبین کے ذریعہ سے امتحان کیا گیا تو معلوم ہوا کہ شفاف اور
چمکے اجزاء اس میں ملتے ہوئے ہیں اسکی ڈلیاں معمولی کچی مٹی کے طرح

ٹوٹ جاتی ہیں اور اگر زبان پر رکھی جائے تو اس سے جھک جاتی ہے
 جانسن اور بلیک نے سکنی کے مقام شبنکسٹن کی مٹی کا آئینہ کر کے
 معلوم کیا کہ اس میں سلیکا ۶۷.۵ حصہ - الیومینیا ۵.۵ حصہ
 پانی ۱۳.۶ حصہ دیگر ملاوٹیں ۱۴.۴ حصہ ہیں کل مجموعہ ۹۷.۵
 ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اس مٹی میں نمک کا تیزاب ملا کر کچھ عرصہ رکھ دیا
 جائے تو وہ سفید اور چینی کے برتن بنانے کے مطلب کی ہوتی ہے خوردین
 کے ذریعہ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ کاولی ٹائیٹ مٹی کے مشابہ ہے اس میں
 پلٹیں اور پلٹوں کے بندل موجود ہیں جنہیں سے سب سے بڑی پلٹ
 ایک انچ کے ... (حصہ کے برابر ہے) الفرض جانسن اور بلیک کی تحقیقات
 کا نتیجہ ہے کہ بہت سی چینی اور دیگر قسم کی مٹیوں میں سفید شفاف ملائم قابل
 گداز ذرات ہوتے ہیں جو بہت باریک لچکدار اور زہشت پہلو ہوتے ہیں
 اور جنکی قلیں منشی نظام کی ہوتی ہیں اسکی آب موتیوں کی مانند ہوتی
 ہے محلول نمک کے تیزاب میں یہ حل نہیں ہو سکتا لیکن گندک کے گرم
 تیزاب میں حل ہو جاتا ہے۔ ہسٹروکلاک ایڈ کے گرم تیزاب میں بڑی
 شکل سے حل ہوتا ہے لیکن کاسک الکلی کے تیز سلوشن میں پورے
 طور پر حل ہو جاتا ہے

باب چودواں

آمر لہند کی چینی کے برتنوں کی مٹی کے ذرا لیج !
 اس وقت تک تو میں نے یہ بیان کیا ہے کہ چینی کے برتن بنانے والی
 مٹی کے کیا کیا نام ہیں کتنے اقسام ہیں کہاں کہاں پیدا ہوتی ہیں کیا کیا

کیمیائی اجزاء ہیں۔ اجزاء کی مقدار اور مدارج کس طرح ہیں۔ مختلف ملکوں کی مٹی کے اجزاء کے باہم کیا کیا فرق یا کیا کیا نسبت اور تناسب ہے کس طرح انکو کھود کر نکالتے ہیں اور کس طرح صاف کرتے ہیں کس طرح خم کرتے ہیں کس طرح انکو ڈھیلے بنا کر سکھاتے ہیں اور پھر کس طرح کارخانوں میں لاد کر یا جاماروں میں بار کر کے کارخانہ والے شہروں میں سے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر اب میں یورپ کے دیگر مقامات بتانا چاہتا ہوں جہاں جیٹا کیک (چینی مٹی) پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سکاٹ لینڈ میں یہ بالکل نہیں ہوتی گو بعض سیاحوں کا خیال ہے کہ فٹنڈ اور سٹینڈ میں اسکی کانیں ہیں مگر اسکی تصدیق عملی طور پر نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر ٹامسن ایک مشہور کالوں کے جاننے والا کلاسگو میں گذرا ہے جس نے تمام اینادقت اسی تلاش میں گذرا ہے کہ سکاٹ لینڈ میں کہیں چینی مٹی کا پتہ لگے مگر افسوس ہے کہ کہیں سوراخ نہیں لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ انچوائے کارنوال اور دونشا ئیر کی مٹی کی کانیں ختم ہو جائیں تو انگلینڈ کے کارخانے کیونکر قائم رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صوبہ آئر لینڈ اسکی کوپورا کر سکیگا کیونکہ اسکے ارد گرد کے سمندر میں بہت سی کانیں ایسی مٹی کی ہیں جسے چینی کے برتن بنائے جاسکتے ہیں چنانچہ ان کے نام جب ذیل ہیں مقام بلیک جو صوبہ فریناگ میں لاخ اردن کے قریب ہے یہاں بہت بڑی کان ہے۔

صوبہ آئر لینڈ میں ابودی ایک ایسا مقام ہے جس سے یہ خرخر حاصل ہونگتی ہے جہاں بلیک یا بڑی کینی بہت بڑے پچانے پر کام کر رہی ہے علاوہ ازیں کوئی ڈیکلو کے قریب بلیک گلاس کے پاس ایک مقام کلوائی ہگ مشہور ہے جہاں اس مٹی کی بہت سی کانیں ہیں۔ نیز کوئی سیو کے علاقہ ڈینٹ بوسے میں ایک دریا کی بند کے پاس چینی مٹی کی کانیں

معلوم ہوئی ہیں۔ کوئی کاروبار نہ ہو۔ سورن موٹیں۔ کوئی ڈاؤن سب
نام اسی قسم کے ہیں۔

ڈاکٹر کین کا بیان ہے کہ آئر لینڈ میں خستہ سفید پتھر اس قسم کا بہت
ملتا ہے جس سے کارن وال میں نفیس چلنی کے برتن بنائے جاتے

ہیں۔ ہندوستان میں شملہ کے پہاڑوں میں رام پور بوشہر کے قریب
اسی قسم کے خستہ پتھر پائے گئے ہیں جو چلنی مٹی کے بنانے میں بڑی

کامیابی کے استعمال ہو سکتے ہیں چنانچہ چین اور جاپان کے ملکوں سے
جو برتن منگوا آتے ہیں انکی مٹی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے علاقہ

کوہ نمبر کی اکثر پہاڑیوں کی ہوتی ہے۔ کلکتہ سے اس طرف جو علاقہ
بنیت سے جاتا ہے وہاں پر گہرائی کھدائی میں اس قسم کے چٹان پائے

گئے ہیں جنکے سنگریز سے چلنی کا دل سے بالکل مشابہ ہو۔ ولایت
کے مقام سینٹ سٹیفن میں اس قسم کی سفید مٹی کثرت سے ملتی ہے جو

پایہ سکل اور چلنی کے برتن بنانے میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔
یہ دراصل ایک قسم کا بھر بھر پتھر ہے جو مردار یا م سے بود اور خستہ ہو جاتا

ہے اور چونکہ اس علاقہ میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اس لئے اسکو
اکثر سینٹ سٹیفن کا پتھر بھی کہہ دیتے ہیں کارنوال میں چلنی پتھر کے حامل

کرنے کا ذریعہ پیگے ٹائیٹ ہے جو آب و ہوا کے اثر سے یا سنڈر فلورک
اگر کے اثر سے خستہ ہو گیا ہو۔ پیگ می ٹائیٹ سنگ مرمر کی ایک قسم ہے

جن میں مختلف دھاتیں شامل ہوتی ہیں۔ فلورائن والی دھاتوں سے حامل
ہوتا ہے جنہیں سے ایک ایسی ٹوڈ لائیٹ بھی ہے۔ پیگ می ٹائیٹ سنگ مرمر

میں کوارٹز اور فلیسیر اور فز سے فلورن شامل ہوتا ہے اور یہ پتھر ایک
دار سنگ مرمر ہے۔ چٹانوں کا دوسرا نام پیٹل ہے جس میں لفظ پٹل
ہے۔ ٹین۔ ٹو اور انکے معنی یہ ہیں بے سفید ٹین اینٹ۔ ٹو قلیل

یعنی ذرے سفید اینٹ۔ یہ شے آگ میں گلتی نہیں اور خواص میں ہماری
 جنیا کے موافق ہے مگر اصل میں مختلف ہے اسکے حصول کے ذرائع
 یا نو بوسیدہ پیٹرولیسکس ہے یا پیٹرولیسکس کو خود کو رٹ کر بنایا ہوا ہے
 پیٹرولیسکس ایک سخت قسم کا پتھر ہے جسے فلپیا میں سلیکا ہوتا ہے جینی
 اسکو کا دل کہتے ہیں جس کے لئے اس کے لشنہ کے ہیں کیونکہ کا دل اور بچے لشنوں
 کے اندر سے نکلتی ہے جس اور کے لشنہ میں سے یہ پہلے پہل نکلتی تھی وہ اب
 ختم ہو گیا ہے۔ اگر لشنہ میں بہت سے پتھر اب اسی قسم کے پائے گئے ہیں
 جو اب وہو کے اثر سے بوسیدہ اور خستہ ہو گئے ہیں۔ مسٹر جانور کا بیان
 ہے کہ جینی اور چان کے برتنوں میں دو قسم کے اجزاء شامل ہیں ایک گل
 جانو اسے اور شفاف دوسرے نہ گلنے والے اور زود یا اجزا جینی لوگ
 اس عمل کیلئے ایک قسم کا فلکس استعمال کرتے ہیں جسکو وہ تیل کہتے ہیں
 اور جو نہ اور بوٹاش سے ملا کر بنایا جاتا ہے مگر جو بوٹاش اس میں ملا یا
 جاتا ہے وہ پر سیاہ و شال کو جلا کر بنایا جاتا ہے مسٹر کانس نے جینا سٹون
 کے اجزاء جو تحقیق کے ہیں وہ ذیل کے نقوشوں سے معلوم ہو سکتے ہیں

تھیم		تھیم	
سلیکا	۲۳۶۳۹	سلیکا	۶۹۵۵۰
الیونیا	۱۶۵۵۰	الیونیا	۱۷۵۸۵
بوٹاش	۷۵۶۶	بوٹاش	۷۵۹۸
فلورن	۰۵۷۴	فلورن	۰۵۷۱
چونہ	۰۵۵۰	چونہ	۲۵۶۶
مگنیشیا	۰۵۳۱	مگنیشیا	۰۵۱۲
لوہا	—	لوہا	—
پانی وغیرہ	۱۵۶۵	پانی وغیرہ	۱۵۳۰
	۱۰۵۳۵		۱۵۱۶

(مخبر سم) سلیمکا ۱۷۶۷ء - ایونیا ۱۷۶۹ء - پوٹاش ۱۷۶۹ء فلورن ۱۷۶۹ء - چونہ ۱۷۶۹ء
لکھنیا ۱۷۶۹ء - لویا - پانی ۱۷۶۹ء - ۱۷۶۹ء مسٹر کوپس کار کے رابر کا نام کار لوال
کی جیسا کہ تجویز کی ہے اسکی تحقیقات کے بموجب چونکہ اس میں سلیمکا پوٹاش الکل وغیرہ اجزا
ہوئے ہیں اسلئے جیسا مٹوں فلکس مطلب کیلئے بہت ہی موزوں ہے اور اسلئے سٹے کہا اسکو جینی کے
مٹی کے برتن بنانے میں بکثرت استعمال کرتے ہیں پہلے انکو باریک پیستے ہیں پھر تمام
لاتے ہیں اور مختلف طریق سے انکو پھر کر کے انکو سیاہ یا ۵۰ میں تیار کرتے ہیں

باب پندرہواں - جینی پھر کے معلوما اور استعمال

پندرہواں کو جیسا مٹوں (جینی پھر) کہتے ہیں اور کاسٹک زائٹ کو جیسا کہے جوتے میں تحقیق کی
تحقیقات کے موافق یہ دونوں ایک ہی ہیں چونکہ ہم کاسٹک مرمر سے حاصل ہوتے ہیں ہر
لایہ ہونیکا فرق ہے جب سنگ مرمر پر آب ہوا کا اثر کم ہوتا ہے اور یہ بوسیدہ یا خستہ ہو کر
نخت رہتا ہے تو اسے پندرہواں کہتے ہیں لیکن جب اثر سے زیادہ بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اسے جیسا
کہتے ہیں پندرہواں جو چابی تختی کے عمالتوں کے بنانے میں استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ
اپنی نرمی کے برتن بنانے کا کام آتی ہے سنگ مرمر کی خستہ اور نرم قسم جب آب ہو اکی تاثیر سے
بوسیدہ ہو جاتی ہے تو سمندر کی رگڑ سے یہ بارش کی بچھاڑ سے اسکے قابل محلول ذرات کے کار
دار اجزا کے باقی رہتی سمندر کی تہ میں چلے جاتے ہیں جہاں جمع ہو ہو کر نشہ بجاتے ہیں
خواہ یہ پانی سے بدل بدل کر سمندر کی تہ میں جمع ہو خواہ بوسیدہ ہو کر چٹاؤں میں رہ جائے دونوں
صورتوں میں اس میں چند دیگر اجزا مثلاً کوارٹز میکاشول ضرور مل جاتا ہے جو دوبارہ فٹا کرنے
خارج کئے جاتے ہیں ہم پہلے لکھتے ہیں کہ یہ بات بایہ ثبوت کو ترجیح ہے کہ پندرہواں اور
جیسا کہ کی اصلی ایک ہی ہے مگر مختلف مقامات میں اس کے پیدا ہو سہاں ہیں کچھ اور
تصرف ہو گیا ہوتا ہے گو مذکورہ بالا بیانات سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جیسا کہ
اور جیسا مٹوں دونوں ایک قسم کے سنگ مرمر سے پیدا ہوتے ہیں لیکن جیسا مٹوں کی
پیداہی کے متعلق بعض قدرتی آفات اس قسم کے ہیں جیسے اس پھر کا سہاں جینی کے

اور کسی جگہ پیدا ہونا ثابت ہوا ہے مثلاً سیٹ سیٹیفن سیٹیف وینس سیٹ اسٹل اور بہت سے مقامات کارنوال کے قصبہ میں ہنزہ برو کے قریب جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ خفیف سافرن ہے مذکورہ الصدر اضلاع میں چینی اسٹون سنگ مرمر کے کابیان بیقاعدہ ٹکڑوں اور چٹانوں میں پایا جاتا ہے اور کارگلے رائٹر یا چنیا کے برخلاف یہ شروں کی نون اور رگوں سے ملایا ہوا معلوم نہیں ہوتا اسکے بوسیدہ اور خستہ ہونے کے متعلق یہ حال ہے کہ یہ نجی اور بوسیدگی کے درجہ میں رہتا ہے یعنی یہ حد سے زیادہ سخت ہوتا ہے لیکن جب بوسیدہ ہونے لگتا ہے تب بھی ایسا بوسیدہ نہیں ہوتا کہ بالکل خستہ یا بجان ہو جائے کارگلے رائٹر کسی اتفاق سے پٹنٹر میں بہت گہرا نیچے چلا جاتا ہے لیکن عموماً متوازی حالت میں ملتا ہے یعنی برابر لپٹا ہوا۔ کارگلے رائٹر پٹنٹر کے اندر ملا ہوا ملتا ہے لیکن پٹنٹر کارگلے رائٹر کے اندر ملا ہوا نہیں ہوتا لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جہاں اوپر چنیا اسٹون اور نیچے کارگلے رائٹر لپٹا رہتا ہے تو شک کا خدشہ ہے کہ یہ مقام لٹل ٹری و سکو اور سیٹیفن کے مدفن میں ایسا ہی ہے۔ باوجود تحقیقات میں عرق رپنے کے سائنس دانوں کو یہ ایک معلوم نہیں ہو سکا کہ جب دونوں پتھروں کے اجزاء ایک مادہ ایک مقام ایک ڈھیر کیوں ایک جگہ بوسیدہ دوسرا ایسا ہی سخت رہتا ہے بعض دفعہ چنیا اسٹون میں ایک فلدار پتھر پایا جاتا ہے جو شکل صورت اور اجزائیں زرد رنگ کی سبک کے برابر ہوتا ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے فاصلہ پر ایک جگہ کی نسبت دوسری جگہ کے پتھر میں پٹنٹر فریٹ اور کارگلے رائٹر کی شکل میں فرق آجاتا ہے۔ بعض جگہ ایسے بھی پتھر دیکھے گئے ہیں جو کمال سے کھائے کیونٹ نرم تھے پھر جب شیش کے ذریعہ انکو باریک کیا اور باقی کے بھاؤ پر دہرایا تو وہ پتھر چنیا کے نکل آیا بہت جگہ ایسا بھی ہوا کہ پتھر کی کان میں سے چنیا کے نکل آئی۔ اگر سطح زمین سے چند قدم نیچے کھودیں تو دیاں یہ پتھر نہایت سخت ٹھوس جیسے سبز دیاں ہوتی ہیں۔ دلیکا۔ ڈی اسٹرو کو لینز لکھتا ہے کہ جس پتھر پر سبز رنگ کے واٹ ہوتے ہیں وہ صلا کے کام آتا ہے

مسٹر درختہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو پتھر اس قسم کا ہوتا ہے وہ واقعی حلال کے
 کام آتا ہے اور اکیلا ہی جلاسن جاتا ہے انگلینڈ جس میں اسٹون کا کھوج مسٹر
 ولیم کنگ ورتھ نے نکالا ہے یہ شخص سو پچھڑ دن میں ۱۲-ایریل شہر کو پہنچا
 ہوا اور ۳۳۵ کو پے موٹھ میں برتن بنانے کا کارخانہ کھولا جس میں اس
 نے پہلے مٹی کے برتن بنانے کا کارخانہ کھولا جس میں اس نے پہلے مٹی کے
 برتن بنانے شروع کئے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے ملک انگلینڈ میں جینی
 یوسلین مٹی کی تلاش ۱۸۵۷ء میں کی چونکہ ایک امریکن ماخذہ کے مشورہ پر
 نکالنے اس لئے اس نے ڈونشا راد کارنوال کے اخصاء میں اسکی تلاش جاری
 جاری رکھی اس لئے اسکی ثابت قدمی کو خدانے بھاک لگایا اور اسکو سب سے
 پہلے سینٹ کو لیس چرچ کے برج کے پتھر میں پینٹر ملا اس کو اس نے فوراً
 سے دیکھا تو یہ ویسا ہی نظر آیا جیسا اسکو ایک امریکن شخص نے بتایا تھا۔ لگ بھگ
 کا بیان ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس قسم کا پتھر جیسا کہ ایک امریکن ورگیا
 سے لایا تھا سینٹ کو لیس کے برج میں دیکھا اور میں اس کو فوراً پہچان
 گیا۔ اس نے اس قسم کا پتھر ٹریگو ٹنگ کی پیٹری سے تلاش کر کے نکالا اور
 اسے اپنے کارخانہ میں استعمال کیا مگر بعد کو تلاش کے بعد اسکو سینٹ
 شیفین میں مل گیا۔ اس جگہ اس کو کاؤلن اور پینٹر کے پتھر بھی ملے جنکو یہ
 برطانی اچھی طرح اپنے استعمال میں لایا۔ ان پتھروں میں اس نے یہ خوبی
 پائی کہ یہ خوب سفید رنگ دیتے تھے اور لپکائے جانے پر نہ توڑ پھوٹتے تھے
 نذرانہ دہرہ پیدا کرتے تھے سینٹ شیفین میں اسکو دوکانیں ہیں ایک چرچ ٹون کے
 پاس دوسری کلنگاس کے قریب چودکان سے ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر واقعہ
 ہے جہاں کا پتھر زیادہ عمدہ ہے کچھ غرضہ بعد انگلینڈ میں بھی اسکو کانیں مل گئیں
 جن کے پتھروں کے نام اس نے گردوان شٹون اور مورٹون رکھے اور مٹی کا نام
 گردوان مٹی رکھا۔ جیسا شٹون بہت تھوڑی محنت خرچ ہوتی ہے اور یہ کام

۸	دل دنگار	۸	شاهزاد دولت	۸	مطالعہ فطرت
۱۲	استقبال کا داستان	۱۲	رسالہ قرص	۱۲	منہیات ابن حجر عسقلانی
۱۲	آلات کیمیا کا	۱۲	دنیا کاروشن نسخ	۱۲	کتب بولچال
۱۲	نیگول کمرہ	۱۲	توجہ کی یکسوئی	۱۲	ضرب المثلیں
۱۲	دو حریف سر	۱۲	کتب جنبر	۱۲	عربی بولچال
۱۲	قدرتی سیریں	۱۲	و تجارت	۱۲	فارسی بولچال
۱۲	گود کا لال	۱۲	حضرت افیہ مصر	۱۲	ترکی بولچال
۱۲	حسن آرا	۱۲	حضرت افیہ ایران	۱۲	قواعد ترکی
۱۲	الکبر و ہر	۱۲	حضرت افیہ قدیم ایران	۱۲	اشیا و عرب کی
۱۲	شہنشاہ	۱۲	دنیا کی گوری	۱۲	ضرب المثلیں
۱۲	گھوڑا کی سیر	۱۲	اور درنگین قلیں	۱۲	مشرق اور مغرب
۱۲	ریوں کی کہانیاں	۱۲	تجارت العرب	۱۲	کی بارہ زبانیں
۱۲	جنگل فلاسفہ	۱۲	قبل الاسلام	۱۲	پانسو لطیفے
۱۲	کتب لقصو	۱۲	قصر دریا	۱۲	طایف تاریخی
۱۲	و متفرق	۱۲	تماشا گاہ عالم	۱۲	اجرا ناصر الدین
۱۲	خفیہ سرف	۱۲	بارکام	۱۲	بحکایات
۱۲	تختہ بنظیر	۱۲	فرہی عورت	۱۲	نقاد
۱۲	نامطیعان	۱۲	سرگزشت حضرت اول	۱۲	عربی کی خفیہ کتب
۱۲	ماحبان	۱۲	حصہ دوم	۱۲	خط تقدیر
۱۲	نصاحت	۱۲	حصہ سوم	۱۲	منتقہ لطیف
۱۲	سارے کی بارود	۱۲	فیلسوف	۱۲	مذہب عالم کی تاریخ
۱۲		۱۲	گمشدہ ہیرا	۱۲	اندرینے
۱۲		۱۲		۱۲	آمین

Entered in Database



Signature with Date



32-5

चन्द्रप्रकाश प्रभाकर, ले.

ओझल बस्ती. नई दिल्ली : इरावती प्रकाशन,

1998.

3302

तिवारी, बद्रीनारायण, संपा.

